

6月19日～20日の能登地方を震源とする地震について（第5報）  
【令和4年6月20日16時00分現在】

石川県災害対策本部

市町名	人的被害(人)				住家被害(棟)					非住家被害(棟)	
	死者	行方不明者	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
			重傷	軽傷							
珠洲市				6							
能登町				1							
計				7							

## 1 地震の概要

### ①令和4年6月19日15時08分発生地震

(1) 震源地 石川県能登地方（震源の深さ 約13km）

(2) 地震の規模 マグニチュード5.4

(3) 県内の震度（震度3以上が観測された市町）

[震度6弱] 珠洲市

[震度5弱] 能登町

[震度4] 輪島市

[震度3] 七尾市、羽咋市、かほく市、志賀町、中能登町、穴水町

### ②令和4年6月20日10時31分発生地震

(1) 震源地 石川県能登地方（震源の深さ 約14km）

(2) 地震の規模 マグニチュード5.0

(3) 県内の震度（震度3以上が観測された市町）

[震度5強] 珠洲市

[震度4] 能登町

[震度3] 七尾市、輪島市

### ③令和4年6月20日14時50分発生地震

(1) 震源地 石川県能登地方（震源の深さ 約10km）

(2) 地震の規模 マグニチュード4.2

(3) 県内の震度（震度3以上が観測された市町）

[震度4] 珠洲市

## 2 人的被害の状況

軽傷 7人

(珠洲市) 10才未満：女性1人、70代：男性2人、女性2人、

80代：女性1人

(能登町) 70代：女性1人

## 3 住家被害の状況 なし

4 非住家被害の状況 なし

5 避難所の開設状況

- 珠洲市：10箇所開設（避難者数：最大約15人）  
→20日5時10分時点ですべての避難所閉所  
→20日11時35分10箇所開設（避難者なし）

6 災害対策本部の設置状況

- 石川県：19日15時08分設置  
珠洲市：19日15時10分設置  
能登町：19日15時30分設置 →17：30解散  
輪島市：設置なし

7 県管理道路・河川・ダム・公園等の状況

異常なし

8 その他の被害状況

- ・志賀原子力発電所 1号機、2号機とも異常なし（停止中）
- ・七尾大田火力発電所 1号機（稼働中）、2号機（稼働中）異常なし
- ・舢倉島発電所 異常なし
- ・七尾国家石油ガス備蓄基地 異常なし
- ・市町道：珠洲市2箇所で開催止め（迂回路あり）
- ・土砂災害：がけ崩れ1箇所（珠洲市正院町飯塚地内）
- ・農道：珠洲市1箇所で開催止め（広域農道珠洲地区 火宮橋）
- ・畜産：珠洲市若山町の牛舎2階の扉破損落下（特に影響なし）
- ・北部家畜保健衛生所能登駐在所の電機メーターのパネルにひび割れ
- ・珠洲市蛸島漁港：荷さばき所の壁のコンクリート剥離、  
製氷施設配管（漁協管理）に亀裂 ※業務への影響なし  
岸壁背後用地の沈下による段差が発生  
（8cm×80m、4cm×22m）※漁業活動支障なし
- ・珠洲市鶴飼漁港：漁港区域内の見附島で一部崩落あり（漁港施設に影響なし）
- ・北陸鉄道バス：定期観光バス「おくのと号」6月21日、22日運休予定
- ・能登空港ターミナルビル：ビル内にひび割れ（23箇所）
- ・のと里山空港：除雪車庫の壁剥離1箇所
- ・県立飯田高校（珠洲市）：窓5枚破損、外壁亀裂数箇所、石碑転倒、  
水道管破損2箇所  
→6月20日休校、6月21日以降の対応検討中
- ・私立正院小学校（珠洲市）：水漏れ
- ・市立緑丘中学校（珠洲市）：消火栓破損  
緑丘中にある給食センター（学校給食緑丘共同調理場）の給水設備の漏水により  
給食が提供できず、正院小、蛸島小は6月20日は午前中で授業打ち切り  
※6月21日は通常
- ・珠洲第一県職員住宅：天井からの水漏れ1棟9部屋
- ・珠洲第二県職員住宅：受水槽ポンプ漏水

- ・ 珠洲市総合病院：エレベーター停止→12時復旧、  
外来診療受付停止→14時再開
- ・ 高齢者関係施設：5施設から壁にひび割れ等の報告あり  
→いずれも入居者のサービス提供に支障なしと報告
- ・ 珠洲市：美笑苑（老健）：壁にひび割れ、エレベーター停止→復旧  
長寿園（特養）：壁にひび割れ、  
第三長寿園：エレベーター停止→復旧  
珠洲市波の花（デイ）：壁にひび割れ  
あいずみデイケア（通りハ）：壁にひび割れ、天井タイル剥離
- ・ 能登町：第二長寿園（特養）：エレベーター停止→復旧、壁にひび割れ等
- ・ 道の駅すずなり：旧駅舎のプラットフォームの一部がひび割れ
- ・ 珠洲ビーチホテル：ロビーの窓ガラスが2枚破損
- ・ 木浦ビレッジ：コテージの板張り部分の一部がひび割れ、漏水、  
管理棟の手すり倒壊
- ・ のとじ荘：内装の歪み発生