参考資料６　特殊項目の測定結果（銅、全亜鉛）

（単位：mg/L）

水域名	測定地点名	銅			全亜鉛		
		最小 ～ 最大	k ／ n	平均	最小 ～ 最大	k ／ n	平均
梯川下流	石田橋	—	0 ／ 0	—	0.014 ～ 0.042	4 ／ 4	0.023
梯川上流	土合大橋	<0.01 ～ <0.01	0 ／ 6	<0.01	<0.005 ～ 0.010	2 ／ 6	0.010
〃	花坂用水取入口	<0.01 ～ 0.02	4 ／ 6	0.02	0.050 ～ 0.092	6 ／ 6	0.078
〃	お茶用水取入口	<0.01 ～ 0.02	10 ／ 12	0.01	0.032 ～ 0.097	12 ／ 12	0.060
〃	埴田用水取入口	<0.01 ～ <0.01	0 ／ 6	<0.01	0.006 ～ 0.053	6 ／ 6	0.018
郷谷川	主谷川合流点上流	0.11 ～ 0.16	6 ／ 6	0.13	0.021 ～ 0.29	6 ／ 6	0.18
〃	主谷川合流点下流	0.09 ～ 0.20	12 ／ 12	0.13	0.028 ～ 0.38	12 ／ 12	0.25
〃	西俣川合流点上流	0.01 ～ 0.07	6 ／ 6	0.04	0.013 ～ 0.16	6 ／ 6	0.080
〃	沢大橋	0.03 ～ 0.07	12 ／ 12	0.05	0.070 ～ 0.19	12 ／ 12	0.12
〃	金平大湯用水取入口	<0.01 ～ 0.05	5 ／ 6	0.03	0.007 ～ 0.20	6 ／ 6	0.11
〃	平野橋	0.02 ～ 0.04	6 ／ 6	0.03	0.15 ～ 0.86	6 ／ 6	0.32
光谷川	光谷川堰上流	<0.01 ～ 0.03	1 ／ 6	0.03	0.011 ～ 0.21	6 ／ 6	0.058
前川	浮柳新橋	<0.01 ～ <0.01	0 ／ 12	<0.01	<0.005 ～ 0.055	9 ／ 12	0.014
木場潟	木場潟中央	<0.01 ～ <0.01	0 ／ 12	<0.01	<0.005 ～ 0.011	7 ／ 12	0.007
手取川下流	美川大橋	—	0 ／ 0	—	<0.001 ～ 0.029	1 ／ 2	0.029
犀川下流	二ツ寺橋	<0.01 ～ <0.01	0 ／ 4	<0.01	<0.005 ～ 0.009	3 ／ 4	0.008
伏見川	伏見川橋	<0.01 ～ <0.01	0 ／ 4	<0.01	<0.005 ～ 0.015	3 ／ 4	0.013
浅野川下流	鞍降橋	<0.01 ～ <0.01	0 ／ 4	<0.01	<0.005 ～ 0.013	3 ／ 4	0.010
森下川下流	森本大橋	<0.01 ～ <0.01	0 ／ 4	<0.01	<0.005 ～ 0.009	1 ／ 4	0.009
金腐川	金腐川橋	<0.01 ～ <0.01	0 ／ 4	<0.01	<0.005 ～ 0.005	1 ／ 4	0.005
河北潟及び大野川の一部	粟崎橋	<0.01 ～ <0.01	0 ／ 4	<0.01	<0.005 ～ 0.009	3 ／ 4	0.007

（備考）　k：検出された検体数

n：総検体数

平均：報告下限値以上の検体の平均