



②かんたん法枠工法

- 鉄筋のかぶり厚を確保するため、天端に丸みを持たせることで梁断面を縮小し、経済性の向上を図る
- 植生により桁が隠れるため景観に優れる

【梁断面】



【施工状況】



施工直後



施工後の植生状況