

令和8年2月13日
環境政策課長 蟹由
電話 076-225-1460
(内線 4210)

本日実施した水の採取の分析結果等について

1. 本日（2月13日）、これまでの調査で油臭が認められた3地点（広瀬大橋（右岸）（別紙 A 地点）、板尾前橋（別紙 B 地点）、イネコ谷橋（別紙 C 地点））で水を採取し、分析した結果、板尾前橋で油臭が確認されたほか、広瀬大橋（右岸）で弱い臭い（油臭とは断定できない）が確認されました。
2. また、直海谷川周辺地域で油の流出等の可能性について聞き取り調査を実施しましたが、現時点では、原因の特定には至っておりません。引き続き、今回、油臭が確認された地域を中心に、聞き取りを実施していきます。

手取川水質事故の原因調査について



○ 採水ポイント
※ () は取水口からの距離

