

中央病院 放射線治療棟



放射線治療装置の更新が必要になったため、放射線治療に空白期間が生じないように新たに治療棟を増築することとなった。

放射線遮蔽のため厚さ1.5mの鉄筋コンクリートの壁と屋根を設け、その中に遮蔽鉄板(壁内:厚さ50cm、屋根内:厚さ10cm)を埋め込んでいる。



放射線治療室



待合コーナー

DATA

②福祉医療施設
金沢市鞍月東地内
平成22年2月～平成22年9月
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造:地上1F
のべ641㎡