

令和 8 年 2 月 1 0 日

手取川における水質事故について（続報）

- ・ 本日 1 3 時頃に確認された、手取川への油の混入については、鶴来浄水場取水口において、油が検出されなくなり、水質検査の結果、安全性が確認されたことから、2 1 時 3 0 分より取水を再開した。
- ・ 浄水作業を行い、2 3 時 3 0 分頃から、1 3 市町への供給を再開できる見込み。
- ・ なお、油混入の原因については、現在調査中です。