


11 原子力安全確保関係資料

(1) 志賀原子力発電所の運転状況 (平成27年度)




[特記事項]


年月日	内容
平成28年 3月末現在	(2号機) 第3回定期検査中 (1号機) 第13回定期検査中

(2) 志賀原子力発電所周辺環境放射線モニタリング体制 (平成27年度)

○空間放射線量、気象要素の連続測定




(3) 空間放射線測定地点図 (平成27年度)




(注) 比較対照局(地点)を除く。

(4) 環境試料採取地点図 (平成27年度)



(注) 比較対照地点を除く。

(5) 温排水影響調査地点図（石川県実施分：平成27年度）



(6) 温排水影響調査地点図（北陸電力（株）実施分：平成27年度）

