


11 原子力安全確保関係資料


(1) 志賀原子力発電所の運転状況（平成21年4月～平成22年3月）




【特記事項】

年月日	内 容
1号機 (平成19年7月7日)	第11回定期検査開始
平成21年	
4月 2日	発電機並列
4月 3日	発電機解列
4月 11日	発電機並列
5月 2日	1号機第11回定期検査終了
平成22年	
2月 19～20日	制御棒パターン調整
3月 26日	制御棒パターン調整
2号機	
平成21年	
4月 13～26日	漏えい燃料範囲特定作業に伴う出力低下
7月 10日	第2回定期検査開始
10月 24日	発電機並列
11月 13日	非常用ディーゼル発電機からの潤滑油漏えいのため原子炉停止
平成22年	
1月 31日	発電機並列
2月 3日	第2回定期検査終了


(2) 志賀原子力発電所周辺環境放射線モニタリング体制




(3) 温排水影響調査地点図 (石川県実施分：平成21年度)



(4) 温排水影響調査地点図 (北陸電力(株)実施分：平成21年度)



(5) 空間放射線測定地点図 (平成21年度)



(6) 環境試料採取地点図 (平成21年度)

