


11 原子力安全確保関係資料


(1) 志賀原子力発電所の運転状況（平成23年度）




[特記事項]

年月日	内容
平成23年 3月11日	(2号機) 第3回定期検査開始
10月8日	(1号機) 第13回定期検査開始


(2) 志賀原子力発電所周辺環境放射線モニタリング体制（平成23年度）




(3) 空間放射線測定地点図（平成23年度）



(4) 環境試料採取地点図 (平成23年度)



(5) 温排水影響調査地点図（石川県実施分：平成23年度）



(6) 温排水影響調査地点図（北陸電力（株）実施分：平成23年度）

