

4 水生生物保全環境基準に係る事前調査結果

4.1 全 亜 鉛

(1) 河 川	149
(2) 湖 沼	151
(3) 海 域	151

4.2 ノニルフェノール

(1) 河 川	153
(2) 湖 沼	154
(3) 海 域	155

4.3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(1) 河 川	156
(2) 湖 沼	157
(3) 海 域	158

4.4 底層溶存酸素量

(1) 湖 沼	159
(2) 海 域	161

4.1 全亜鉛

(1) 河 川

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
大聖寺川上流	新我谷発電所前	5/9	13:20	< 0.005
		8/1	11:55	< 0.005
		11/13	12:20	< 0.005
		2/7	12:45	< 0.005
大聖寺川中流	二天橋	5/9	11:55	< 0.005
		8/1	11:35	< 0.005
		11/13	11:55	< 0.005
		2/7	11:55	< 0.005
大聖寺川下流 (甲)	下福田橋	5/9	10:40	0.007
		8/1	10:40	0.006
		11/13	10:50	< 0.005
		2/7	11:10	< 0.005
	三ツ橋	5/9	10:20	0.006
		8/1	10:20	< 0.005
		11/13	10:35	< 0.005
		2/7	10:55	< 0.005
大聖寺川下流 (乙)	塩屋大橋	5/9	10:00	0.006
		8/1	10:00	< 0.005
		11/13	10:15	< 0.005
		2/7	10:40	< 0.005
大聖寺川別流	木呂場橋	5/9	11:10	0.007
		8/1	11:10	< 0.005
		11/13	11:20	< 0.005
		2/7	11:45	< 0.005
	松島橋	5/9	11:30	< 0.005
		8/1	10:55	< 0.005
		11/13	11:05	< 0.005
		2/7	11:30	0.005
動橋川上流	四十九院橋	5/16	9:30	< 0.005
		8/8	8:10	< 0.005
		11/22	9:00	< 0.005
		2/21	10:35	< 0.005
	湯の国橋	5/16	9:50	0.010
		8/8	9:10	0.010
		11/22	9:25	< 0.005
		2/21	9:30	< 0.005
動橋川下流	葦切橋	5/16	10:25	0.005
		8/8	9:30	< 0.005
		11/22	9:40	< 0.005
		2/21	9:50	< 0.005
八日市川	猫橋	5/16	10:10	0.010
		8/8	9:50	0.005
		11/22	9:55	0.005
		2/21	10:10	< 0.005
前川	御幸橋	5/8	9:44	0.007
		8/7	10:02	< 0.005
		11/6	9:39	< 0.005
		2/12	10:09	0.011
手取川上流	風嵐堰堤	5/31	10:55	0.007
		8/27	12:10	< 0.005
		10/30	11:20	< 0.005
		12/1	10:35	< 0.005
手取川下流	美川大橋	5/7	9:44	0.011
		11/12	10:23	0.001
大日川上流	丸山大橋	5/31	13:25	< 0.005
		8/27	12:00	< 0.005
		10/30	13:55	0.008
		12/1	11:00	< 0.005
大日川下流	下野大橋	5/31	12:20	< 0.005
		8/27	13:55	< 0.005
		10/30	12:10	< 0.005
		12/1	9:55	0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
尾添川上流	三ツ俣堰堤	5/31	10:05	0.006
		8/27	11:15	< 0.005
		10/30	10:30	0.006
		12/1	11:35	< 0.005
尾添川下流	濁澄橋	5/31	9:30	< 0.005
		8/27	9:30	< 0.005
		10/30	9:30	< 0.005
		12/1	12:40	< 0.005
犀川上流	水淵橋	4/11	9:40	< 0.005
		7/1	9:30	< 0.005
		10/2	9:45	< 0.005
		1/6	9:20	< 0.005
	大桑橋	4/11	9:25	< 0.005
		7/1	9:10	< 0.005
		10/2	9:30	< 0.005
		1/6	8:55	< 0.005
犀川中流	JR鉄橋	4/11	8:45	< 0.005
		7/1	8:45	0.007
		10/2	8:50	< 0.005
		1/6	8:25	< 0.005
	伏見川合流点前	4/11	9:40	< 0.005
		7/1	9:40	0.006
		10/2	9:55	< 0.005
		1/6	9:25	0.009
犀川下流	普正寺橋	4/11	10:05	0.010
		7/1	10:10	0.006
		10/2	10:25	< 0.005
		1/6	10:00	0.012
伏見川	平栗橋	4/11	10:00	< 0.005
		7/1	9:45	< 0.005
		10/2	10:00	< 0.005
		1/6	9:35	< 0.005
	米泉橋	4/11	11:15	0.009
		7/1	10:25	0.005
		10/2	10:35	< 0.005
		1/6	10:00	0.014
浅野川上流	茅原橋	5/8	9:15	< 0.005
		8/1	9:05	< 0.005
		11/6	9:20	< 0.005
		2/3	6:35	< 0.005
	鈴見橋	5/8	9:30	< 0.005
		8/1	9:20	< 0.005
		11/6	9:35	< 0.005
		2/3	6:50	< 0.005
浅野川中流	応化橋	5/8	11:00	< 0.005
		8/1	10:45	< 0.005
		11/6	10:50	< 0.005
		2/3	8:20	< 0.005
浅野川下流	松寺橋	5/8	9:50	0.010
		8/1	10:45	0.017
		11/6	11:00	0.009
		2/3	8:40	< 0.005
森下川上流	直江野橋	5/8	10:00	< 0.005
		8/1	10:00	< 0.005
		11/6	10:15	< 0.005
		2/3	7:25	< 0.005
	勘濟橋	5/8	10:10	< 0.005
		8/1	10:15	< 0.005
		11/6	10:30	< 0.005
		2/3	7:40	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
金腐川	鷹之巣橋	5/8	9:45	< 0.005
		8/1	9:45	< 0.005
		11/6	10:00	< 0.005
		2/3	7:10	< 0.005
	御所大橋	5/8	10:45	< 0.005
		8/1	9:30	< 0.005
		11/6	9:45	< 0.005
		2/3	7:00	< 0.005
河北潟及び大野川の一部	貯木場中央	5/24	8:05	0.008
		8/7	12:45	0.022
		11/25	12:45	0.016
		2/3	11:35	0.009
津幡川上流	津幡川橋	5/24	15:00	< 0.005
		8/7	13:50	0.010
		11/25	14:10	0.010
		2/3	9:55	0.008
津幡川下流	住ノ江橋	5/24	14:45	< 0.005
		8/7	14:05	0.009
		11/25	13:50	0.009
		2/3	14:40	0.016
能瀬川	谷内向橋	5/24	14:27	< 0.005
		8/7	14:20	0.005
		11/25	13:35	0.006
		2/3	14:25	0.008
	浦能瀬橋	5/24	12:18	< 0.005
		8/7	10:15	0.009
		11/25	11:45	0.014
		2/3	12:40	0.014
宇ノ気川上流	環衛橋	5/24	14:12	< 0.005
		8/7	9:37	0.006
		11/25	11:11	< 0.005
		2/3	14:10	0.013
宇ノ気川下流	宇ノ気川橋	5/24	12:45	0.012
		8/7	10:00	0.032
		11/25	11:30	0.021
		2/3	12:55	0.009
羽咋川(邑知潟を含む)	羽咋川水門橋	5/13	9:55	< 0.005
		8/7	9:10	< 0.005
		11/18	9:05	0.006
		2/12	11:40	0.015
	羽咋大橋	5/13	9:10	< 0.005
		8/7	12:50	0.011
		11/18	9:24	0.007
		2/12	11:52	0.013
	邑知潟中央	5/13	10:18	< 0.005
		8/7	9:22	< 0.005
		11/18	9:42	0.007
		2/12	12:10	0.017
長曽川	長曽大橋	5/13	10:35	0.007
		8/7	9:40	< 0.005
		11/18	9:57	< 0.005
		2/12	12:24	0.012
子浦川	雁田橋	5/13	9:40	0.006
		8/7	8:50	0.006
		11/18	8:50	< 0.005
		2/12	11:30	0.013
米町川上流	滝川橋	5/13	13:15	0.007
		8/7	11:24	< 0.005
		11/18	11:46	< 0.005
		2/12	13:50	0.010
米町川下流	梨谷小山橋	5/13	12:48	0.008
		8/7	11:06	< 0.005
		11/18	11:30	< 0.005
		2/12	13:31	0.008

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
米町川下流	米町川橋	5/13	12:20	< 0.005
		8/7	10:55	< 0.005
		11/18	11:06	0.006
		2/12	13:23	0.009
	川尻橋	5/13	14:10	< 0.005
		8/7	12:10	< 0.005
		11/18	10:47	0.006
		2/12	12:58	0.008
於古川上流	日詰橋	5/13	11:15	< 0.005
		8/7	10:17	< 0.005
		11/18	10:25	< 0.005
		2/12	12:45	0.007
於古川下流	於古川橋	5/13	11:50	< 0.005
		8/7	10:47	0.008
		11/18	10:56	0.006
		2/12	13:12	0.012
御祓川上流	藤橋二号橋	5/8	9:35	0.011
		8/7	9:35	< 0.005
		11/6	9:27	0.012
		2/12	9:15	0.005
御祓川下流	西藤橋橋	5/8	9:50	0.011
		8/7	9:45	< 0.005
		11/6	9:45	0.150
		2/12	9:25	0.006
	仙対橋	5/8	10:20	0.016
		8/7	10:00	0.012
		11/6	10:05	0.014
		2/12	9:45	0.012
	桜川橋	5/8	10:00	0.010
		8/7	9:50	0.006
		11/6	9:55	0.012
		2/12	9:35	0.008
河原田川	姫田橋	5/8	8:59	< 0.005
		8/7	8:49	< 0.005
		11/6	9:05	< 0.005
		2/5	8:54	< 0.005
	いろは橋	5/8	9:30	0.005
		8/7	9:19	< 0.005
		11/6	9:33	0.007
		2/5	9:19	< 0.005
	二ツ屋橋	5/8	9:12	< 0.005
		8/7	9:00	< 0.005
		11/6	9:14	0.005
		2/5	9:03	< 0.005
鳳至川	山本大橋	5/8	8:42	0.014
		8/7	8:40	0.009
		11/6	8:51	0.014
		2/5	8:40	0.006
	気勝橋	5/8	9:17	0.005
		8/7	9:08	0.005
		11/6	9:21	0.009
		2/5	9:09	< 0.005
町野川	小間生橋	5/8	10:41	0.006
		8/7	10:32	< 0.005
		11/6	10:36	< 0.005
		2/5	10:20	< 0.005
	明治橋	5/8	10:20	0.005
		8/7	10:10	< 0.005
		11/6	10:17	< 0.005
		2/5	10:04	< 0.005
	天神橋	5/8	10:08	0.008
		8/7	10:00	0.016
		11/6	10:07	< 0.005
		2/5	9:54	0.012

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
若山川上流	定祐橋	5/8	11:03	0.012
		8/7	10:56	0.006
		11/6	11:00	0.005
		2/5	10:45	0.014
	古摩比橋	5/8	11:12	0.008
		8/7	11:05	< 0.005
		11/6	11:10	0.006
		2/5	10:52	0.012
若山川下流	柳橋	5/8	11:27	0.011
		8/7	11:17	0.007
		11/6	11:17	0.007
		2/5	11:02	0.020
	吾妻橋	5/8	11:35	0.010
		8/7	11:31	0.006
		11/6	11:28	0.019
		2/5	11:12	0.016

(2) 湖 沼

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
北潟湖	鹿島の森横	5/9	9:35	< 0.005
		8/1	9:45	< 0.005
		11/13	9:45	< 0.005
		2/7	10:15	< 0.005
新堀川(柴山潟を含む)	源平橋	5/16	11:15	0.005
		8/8	10:45	0.006
		11/22	10:40	< 0.005
		2/21	10:55	< 0.005
	浮御堂前	5/16	10:50	< 0.005
		8/8	10:10	< 0.005
		11/22	10:15	< 0.005
		2/21	10:30	< 0.005
	柴山潟中央	5/16	11:50	0.006
		8/8	11:30	0.007
		11/22	11:15	< 0.005
		2/21	11:50	< 0.005
河北潟	大根布放水路前	5/24	10:35	< 0.005
		8/7	11:25	< 0.005
		11/25	12:30	0.010
		2/3	11:00	0.013
	河北潟中央	5/24	9:10	< 0.005
		8/7	10:45	0.014
		11/25	9:30	0.006
		2/3	10:30	0.007
	森下川河口地先	5/24	11:38	< 0.005
		8/7	12:10	< 0.005
		11/25	13:00	0.008
		2/3	12:15	0.006

(3) 海 域

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
加賀沿岸海域	加賀市塩屋沖	4/24	7:06	< 0.005
		8/27	7:16	< 0.005
		10/31	7:12	< 0.005
		2/14	8:10	< 0.005
	加賀市橋立漁港沖	4/24	7:30	< 0.005
		8/27	7:40	< 0.005
		10/31	7:35	< 0.005
		2/14	8:34	< 0.005
	新堀川沖	4/24	7:40	< 0.005
		8/27	7:49	< 0.005
		10/31	7:47	< 0.005
		2/14	8:45	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
加賀沿岸海域	小松市安宅新沖	4/24	7:50	< 0.005
		8/27	7:59	< 0.005
		10/31	7:57	0.006
		2/14	8:56	< 0.005
	小松市安宅漁港沖	4/24	8:03	< 0.005
		8/27	8:10	< 0.005
		10/31	8:11	< 0.005
		2/14	9:08	0.006
	能美市根上沖	4/24	8:13	< 0.005
		8/27	8:18	< 0.005
		10/31	8:21	< 0.005
		2/14	9:19	< 0.005
	白山市美川漁港沖	4/24	8:27	< 0.005
		8/27	8:31	< 0.005
		10/31	8:40	< 0.005
		2/14	9:33	< 0.005
	白山市笠間沖	4/24	8:40	< 0.005
		8/27	8:41	< 0.005
		10/31	8:49	< 0.005
		2/14	9:45	< 0.005
	倉部川沖	4/24	8:53	< 0.005
		8/27	8:52	< 0.005
		10/31	9:02	< 0.005
		2/14	9:58	< 0.005
金沢沿岸海域	金沢市下安原町沖	4/24	9:05	< 0.005
		8/27	9:01	< 0.005
		10/31	9:12	< 0.005
		2/14	10:09	0.005
	金沢市大野町沖	4/24	9:19	0.005
		8/27	9:10	0.005
		10/31	9:24	< 0.005
		2/14	10:22	0.005
金沢港(丙)	金沢市金石本町沖	4/24	9:12	0.005
		8/27	9:07	< 0.005
		10/31	9:19	0.005
		2/14	10:15	0.005
金沢港(乙)	西防波堤出口	4/24	9:31	0.005
		8/27	13:52	< 0.005
		10/17	9:50	0.005
		2/14	15:11	0.005
金沢港(甲)	泊地中央	4/24	9:42	0.005
		8/27	14:02	0.005
		10/17	9:59	0.005
		2/14	15:02	0.005
	泊地出口	4/24	9:38	0.005
		8/27	13:58	< 0.005
		10/17	9:54	0.005
		2/14	15:11	0.005
七尾南湾(甲)	南湾中央部	4/13	8:23	< 0.005
		8/26	7:39	< 0.005
		10/24	8:31	< 0.005
		2/21	8:52	< 0.005
七尾南湾(乙)	寿町防波堤内	4/13	8:15	< 0.005
		8/26	7:30	< 0.005
		10/24	8:21	< 0.005
		2/21	8:45	< 0.005
	万行防波堤内	4/13	8:08	< 0.005
		8/26	7:21	< 0.005
		10/24	8:14	< 0.005
		2/21	8:37	< 0.005
	大田防波堤内	4/13	8:02	< 0.005
		8/26	7:15	< 0.005
		10/24	8:06	< 0.005
		2/21	8:32	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
七尾西湾	西湾中央部	4/13	8:38	< 0.005
		8/26	7:58	< 0.005
		10/24	8:49	< 0.005
		2/21	9:07	< 0.005
七尾北湾	北湾中央部	4/13	6:21	< 0.005
		8/26	5:34	< 0.005
		10/24	5:58	< 0.005
		2/21	6:45	< 0.005
河北沿岸海域	内灘町沖	4/30	11:52	< 0.005
		8/27	9:32	< 0.005
		10/17	9:23	< 0.005
		2/14	10:44	< 0.005
	かほく市白尾沖	4/30	11:36	< 0.005
		8/27	9:45	< 0.005
		10/17	9:06	< 0.005
		2/14	11:00	< 0.005
	かほく市高松町沖	4/30	11:20	< 0.005
		8/27	9:58	< 0.005
		10/17	8:47	< 0.005
		2/14	11:15	< 0.005
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	4/30	11:09	< 0.005
		8/27	10:08	< 0.005
		10/17	8:35	< 0.005
		2/14	11:26	< 0.005
	宝達志水町出浜沖	4/30	11:00	< 0.005
		8/27	10:15	< 0.005
		10/17	8:26	< 0.005
		2/14	11:35	< 0.005
	羽咋市千里浜沖	4/30	10:49	< 0.005
		8/27	10:25	< 0.005
		10/17	8:15	< 0.005
		2/14	11:45	< 0.005
	志賀町高浜沖	4/30	10:18	< 0.005
		8/27	10:51	< 0.005
		10/17	7:46	< 0.005
		2/14	12:16	< 0.005
	志賀町福浦灯台沖	4/30	9:51	< 0.005
		8/27	11:13	< 0.005
		10/17	7:20	< 0.005
		2/14	12:41	< 0.005
	輪島市門前町鹿磯沖	4/12	9:05	< 0.005
		8/31	10:15	< 0.005
		10/28	9:45	< 0.005
		2/29	10:35	< 0.005
	輪島市町野町大川沖	4/12	5:59	< 0.005
		8/31	6:08	< 0.005
		10/28	6:15	< 0.005
		2/29	6:52	< 0.005
	珠洲市三崎町寺家沖	4/12	6:59	< 0.005
		8/31	7:15	< 0.005
		10/28	7:30	< 0.005
		2/29	8:20	< 0.005
	能登町布浦沖	4/18	6:47	< 0.005
		8/22	6:22	< 0.005
		10/28	6:39	< 0.005
		2/29	7:15	< 0.005
	能登町市之瀬沖	4/18	7:19	< 0.005
		8/22	6:53	< 0.005
		10/28	7:10	< 0.005
		2/29	8:00	< 0.005
	能登町越坂沖	4/18	7:14	< 0.005
		8/22	6:49	< 0.005
		10/28	7:05	< 0.005
		2/29	7:50	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
能登半島沿岸海域	能登町藤波沖	4/18	7:56	< 0.005
		8/22	7:28	< 0.005
		10/28	7:44	< 0.005
		2/29	8:40	< 0.005
	穴水町前波沖	4/13	6:39	< 0.005
		8/26	5:55	< 0.005
		10/24	6:47	< 0.005
		2/21	7:06	< 0.005
	七尾市庵町17号防波堤沖	4/13	7:19	< 0.005
		8/26	6:34	< 0.005
		10/24	7:37	< 0.005
		2/21	7:49	< 0.005

4.2 ノニルフェノール

(1) 河 川

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
大聖寺川上流	新我谷発電所前	9/18	12:05	< 0.00006
大聖寺川中流	二天橋	9/18	11:35	< 0.00006
大聖寺川下流(甲)	下福田橋	9/18	10:40	< 0.00006
	三ツ橋	9/18	10:25	< 0.00006
大聖寺川下流(乙)	塩屋大橋	9/18	10:00	< 0.00006
大聖寺川別流	木呂場橋	9/18	11:10	< 0.00006
	松島橋	9/18	10:55	< 0.00006
動橋川上流	四十九院橋	10/7	11:45	< 0.00006
	湯の国橋	10/7	12:05	< 0.00006
動橋川下流	葦切橋	10/7	10:45	< 0.00006
八日市川	猫橋	10/7	11:10	< 0.00006
梯川下流	石田橋	8/6	12:52	< 0.00006
郷谷川	沢大橋	9/4	10:58	< 0.00006
前川	御幸橋	9/4	9:49	< 0.00006
	浮柳新橋	9/4	9:30	< 0.00006
手取川上流	風嵐堰堤	9/19	12:15	< 0.00006
手取川下流	美川大橋	8/6	10:28	< 0.00006
大日川上流	丸山大橋	9/19	13:35	< 0.00006
大日川下流	下野大橋	9/19	14:10	< 0.00006
尾添川上流	三ツ俣堰堤	9/19	11:20	< 0.00006
尾添川下流	濁澄橋	9/19	10:20	< 0.00006
犀川上流	水淵橋	10/2	9:45	< 0.00006
	大桑橋	10/2	9:30	< 0.00006
犀川中流	JR鉄橋	10/2	8:50	< 0.00006
	伏見川合流点前	10/2	9:55	< 0.00006
犀川下流	二ツ寺橋	10/2	10:05	< 0.00006
	普正寺橋	10/2	10:25	< 0.00006
伏見川	平栗橋	10/2	10:00	< 0.00006
	米泉橋	10/2	10:35	< 0.00006
	伏見川橋	10/2	9:10	< 0.00006
浅野川上流	茅原橋	11/6	9:20	< 0.00006
	鈴見橋	11/6	9:35	< 0.00006
浅野川中流	応化橋	11/6	10:50	< 0.00006
浅野川下流	松寺橋	11/6	11:00	< 0.00006
	鞍降橋	11/6	9:45	< 0.00006
森下川上流	直江野橋	11/6	10:15	< 0.00006
	勘済橋	11/6	10:30	< 0.00006
森下川下流	森本大橋	11/6	11:00	< 0.00006
金腐川	鷹之巣橋	11/6	10:00	< 0.00006
	御所大橋	11/6	9:45	< 0.00006
	金腐川橋	11/6	10:00	< 0.00006
河北潟及び大野川の一部	栗ヶ崎橋	11/6	9:30	< 0.00006
	貯木場中央	10/2	14:05	< 0.00006
津幡川上流	津幡川橋	10/2	11:40	< 0.00006
津幡川下流	住ノ江橋	10/2	10:50	< 0.00006

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
能瀬川	谷内向橋	10/2	8:10	< 0.00006
	浦能瀬橋	10/2	7:30	< 0.00006
宇ノ気川上流	環衛橋	10/2	7:57	< 0.00006
宇ノ気川下流	宇ノ気川橋	10/2	7:40	< 0.00006
羽咋川(邑知潟を含む)	羽咋川水門橋	10/1	9:56	< 0.00006
	羽咋大橋	10/1	10:15	< 0.00006
	邑知潟中央	10/1	10:28	< 0.00006
長曽川	長曽大橋	10/1	10:55	< 0.00006
子浦川	雁田橋	10/1	9:45	< 0.00006
米町川上流	滝川橋	10/1	12:45	< 0.00006
米町川下流	梨谷小山橋	10/1	12:25	< 0.00006
米町川下流	米町川橋	10/1	12:00	< 0.00006
	川尻橋	10/1	11:34	< 0.00006
於古川上流	日詰橋	10/1	11:16	< 0.00006
於古川下流	於古川橋	10/1	11:47	< 0.00006
御祓川上流	藤橋二号橋	10/2	9:30	< 0.00006
御祓川下流	西藤橋橋	10/2	9:48	< 0.00006
	仙対橋	10/2	10:09	< 0.00006
	桜川橋	10/2	10:03	< 0.00006
河原田川	姫田橋	10/2	8:56	< 0.00006
	いろは橋	10/2	9:20	< 0.00006
	二ツ屋橋	10/2	9:07	< 0.00006
鳳至川	山本大橋	10/2	8:47	< 0.00006
	気勝橋	10/2	9:15	< 0.00006
町野川	小間生橋	10/2	10:21	< 0.00006
	明治橋	10/2	10:02	< 0.00006
	天神橋	10/2	9:50	< 0.00006
若山川上流	定祐橋	10/2	10:45	< 0.00006
	古摩比橋	10/2	10:55	< 0.00006
若山川下流	柳橋	10/2	11:02	< 0.00006
	吾妻橋	10/2	11:10	< 0.00006

(2) 湖 沼

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
北潟湖	鹿島の森横	9/18	9:40	< 0.00006
新堀川(柴山潟を含む)	源平橋	10/7	9:30	< 0.00006
	浮御堂前	10/7	9:45	< 0.00006
	柴山潟中央	10/7	10:20	< 0.00006
木場潟	木場潟中央	9/4	10:05	< 0.00006
河北潟	大根布放水路前	10/2	13:45	< 0.00006
	河北潟中央	10/2	12:25	< 0.00006
	森下川河口地先	10/2	14:30	< 0.00006

(3) 海 域

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
加賀沿岸海域	加賀市塩屋沖	10/31	7:12	< 0.00006
	加賀市橋立漁港沖	10/31	7:35	< 0.00006
	新堀川沖	10/31	7:47	< 0.00006
	小松市安宅新沖	10/31	7:57	< 0.00006
	小松市安宅漁港沖	10/31	8:11	< 0.00006
	能美市根上沖	10/31	8:21	< 0.00006
	白山市美川漁港沖	10/31	8:40	< 0.00006
	白山市笠間沖	10/31	8:49	< 0.00006
	倉部川沖	10/31	9:02	< 0.00006
金沢沿岸海域	金沢市下安原町沖	10/31	9:12	< 0.00006
	金沢市大野町沖	10/31	9:24	< 0.00006
金沢港(丙)	金沢市金石本町沖	10/31	9:19	< 0.00006
金沢港(乙)	西防波堤出口	10/17	9:50	< 0.00006
金沢港(甲)	泊地中央	10/17	9:59	< 0.00006
	泊地出口	10/17	9:54	< 0.00006
七尾南湾(甲)	南湾中央部	10/24	8:31	< 0.00006
七尾南湾(乙)	寿町防波堤内	10/24	8:21	< 0.00006
	万行防波堤内	10/24	8:14	< 0.00006
	大田防波堤内	10/24	8:06	< 0.00006
七尾西湾	西湾中央部	10/24	8:49	< 0.00006
七尾北湾	北湾中央部	10/24	5:58	< 0.00006
河北沿岸海域	内灘町沖	10/17	9:23	< 0.00006
	かほく市白尾沖	10/17	9:06	< 0.00006
	かほく市高松沖	10/17	8:47	< 0.00006
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	10/17	8:35	< 0.00006
	宝達志水町出浜沖	10/17	8:26	< 0.00006
	羽咋市千里浜沖	10/17	8:15	< 0.00006
	志賀町高浜沖	10/17	7:46	< 0.00006
	志賀町福浦灯台沖	10/17	7:20	< 0.00006
	輪島市門前町鹿磯沖	10/28	9:45	< 0.00006
	輪島市町野町大川沖	10/28	6:15	< 0.00006
	珠洲市三崎町寺家沖	10/28	7:30	< 0.00006
	能登町布浦沖	10/28	6:39	< 0.00006
	能登町市之瀬沖	10/28	7:10	< 0.00006
	能登町越坂沖	10/28	7:05	< 0.00006
	能登町藤波沖	10/28	7:44	< 0.00006
	穴水町前波沖	10/24	6:47	< 0.00006
	七尾市庵町17号防波堤沖	10/24	7:37	< 0.00006

4.3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(1) 河 川

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)
大聖寺川上流	新我谷発電所前	8/1	11:55	< 0.0006
大聖寺川中流	二天橋	8/1	11:35	0.0009
大聖寺川下流(甲)	下福田橋	8/1	10:40	0.0018
	三ツ橋	8/1	10:20	0.0014
大聖寺川下流(乙)	塩屋大橋	8/1	10:00	0.0012
大聖寺川別流	木呂場橋	8/1	11:10	0.0040
	松島橋	8/1	10:55	0.0081
動橋川上流	四十九院橋	8/8	8:10	< 0.0006
	湯の国橋	8/8	9:10	< 0.0006
動橋川下流	葦切橋	8/8	9:30	< 0.0006
八日市川	猫橋	8/8	9:50	< 0.0006
梯川下流	石田橋	8/6	12:52	0.0008
郷谷川	沢大橋	8/26	13:55	< 0.0006
前川	御幸橋	8/26	13:10	< 0.0006
	浮柳新橋	8/26	12:55	0.0006
手取川上流	風嵐堰堤	8/27	12:10	< 0.0006
手取川下流	美川大橋	8/6	10:28	< 0.0006
大日川上流	丸山大橋	8/27	12:00	< 0.0006
大日川下流	下野大橋	8/27	13:55	< 0.0006
尾添川上流	三ツ俣堰堤	8/27	11:15	< 0.0006
尾添川下流	濁澄橋	8/27	9:30	< 0.0006
犀川上流	水淵橋	7/1	9:30	0.0001
	大桑橋	7/1	9:10	0.0003
犀川中流	JR鉄橋	7/1	8:45	0.0022
	伏見川合流点前	7/1	9:40	< 0.0001
犀川下流	二ツ寺橋	7/1	9:55	0.0007
	普正寺橋	7/1	10:10	0.0006
伏見川	平栗橋	7/1	9:45	0.0008
	米泉橋	7/1	10:25	0.0011
	伏見川橋	7/1	9:00	0.0013
浅野川上流	茅原橋	8/1	9:05	0.0003
	鈴見橋	8/1	9:20	0.0008
浅野川中流	応化橋	8/1	10:45	0.0009
浅野川下流	松寺橋	8/1	10:45	0.0078
	鞍降橋	8/1	9:25	0.0031
森下川上流	直江野橋	8/1	10:00	0.0006
	勘済橋	8/1	10:15	0.0007
森下川下流	森本大橋	8/1	10:30	0.0007
金腐川	鷹之巣橋	8/1	9:45	0.0002
	御所大橋	8/1	9:30	0.0013
	金腐川橋	8/1	9:40	0.0007
河北潟及び大野川の一部	栗崎橋	8/1	9:15	0.0043
	貯木場中央	8/28	9:20	< 0.0006
津幡川上流	津幡川橋	8/28	12:15	0.0063
津幡川下流	住ノ江橋	8/28	12:00	0.0057

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (mg/L)
能瀬川	谷内向橋	8/28	11:45	< 0.0006
	浦能瀬橋	8/28	10:50	0.0012
宇ノ気川上流	環衛橋	8/28	11:25	0.0056
宇ノ気川下流	宇ノ気川橋	8/28	11:05	0.012
羽咋川(邑知潟を含む)	羽咋川水門橋	8/27	8:33	< 0.0006
	羽咋大橋	8/27	8:48	< 0.0006
	邑知潟中央	8/27	9:05	< 0.0006
長曾川	長曾大橋	8/27	9:20	< 0.0006
子浦川	雁田橋	8/27	8:23	< 0.0006
米町川上流	滝川橋	8/27	11:45	< 0.0006
米町川下流	梨谷小山橋	8/27	11:14	< 0.0006
米町川下流	米町川橋	8/27	10:53	< 0.0006
	川尻橋	8/27	10:15	< 0.0006
於古川上流	日詰橋	8/27	9:49	< 0.0006
於古川下流	於古川橋	8/27	10:29	< 0.0006
御祓川上流	藤橋二号橋	8/27	14:24	0.0007
御祓川下流	西藤橋橋	8/27	14:36	< 0.0006
	仙対橋	8/27	14:54	< 0.0006
	桜川橋	8/27	15:18	< 0.0006
河原田川	姫田橋	8/28	9:11	< 0.0006
	いろは橋	8/28	10:37	< 0.0006
	二ツ屋橋	8/28	10:00	< 0.0006
鳳至川	山本大橋	8/28	9:30	< 0.0006
	気勝橋	8/28	10:18	< 0.0006
町野川	小間生橋	8/28	12:46	< 0.0006
	明治橋	8/28	12:21	< 0.0006
	天神橋	8/28	11:48	< 0.0006
若山川上流	定祐橋	8/28	13:21	< 0.0006
	古摩比橋	8/28	13:50	< 0.0006
若山川下流	柳橋	8/28	14:22	< 0.0006
	吾妻橋	8/28	14:47	< 0.0006

(2) 湖 沼

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (mg/L)
北潟湖	鹿島の森横	8/1	9:45	< 0.0006
新堀川(柴山潟を含む)	源平橋	8/8	10:45	< 0.0006
	浮御堂前	8/8	10:10	< 0.0006
	柴山潟中央	8/8	11:30	< 0.0006
木場潟	木場潟中央	8/26	13:30	< 0.0006
河北潟	大根布放水路前	10/2	13:45	< 0.0006
	河北潟中央	10/2	12:25	< 0.0006
	森下川河口地先	10/2	14:30	< 0.0006

(3) 海 域

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (mg/L)
加賀沿岸海域	加賀市塩屋沖	8/27	7:16	< 0.0006
	加賀市橋立漁港沖	8/27	7:40	< 0.0006
	新堀川沖	8/27	7:49	< 0.0006
	小松市安宅新沖	8/27	7:59	< 0.0006
	小松市安宅漁港沖	8/27	8:10	< 0.0006
	能美市根上沖	8/27	8:18	< 0.0006
	白山市美川漁港沖	8/27	8:31	< 0.0006
	白山市笠間沖	8/27	8:41	< 0.0006
	倉部川沖	8/27	8:52	< 0.0006
金沢沿岸海域	金沢市下安原町沖	12/9	13:47	0.0001
	金沢市大野町沖	12/9	14:04	0.0005
金沢港(丙)	金沢市金石本町沖	12/9	13:57	0.0011
金沢港(乙)	西防波堤出口	12/9	14:16	0.0004
金沢港(甲)	泊地中央	12/9	14:26	0.0007
	泊地出口	12/9	14:23	0.0004
七尾南湾(甲)	南湾中央部	8/26	7:39	< 0.0006
七尾南湾(乙)	寿町防波堤内	8/26	7:30	< 0.0006
	万行防波堤内	8/26	7:21	< 0.0006
	大田防波堤内	8/26	7:15	< 0.0006
七尾西湾	西湾中央部	8/26	7:58	< 0.0006
七尾北湾	北湾中央部	8/26	5:34	< 0.0006
河北沿岸海域	内灘町沖	8/27	9:32	< 0.0006
	かほく市白尾沖	8/27	9:45	< 0.0006
	かほく市高松沖	8/27	9:58	< 0.0006
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	8/27	10:08	< 0.0006
	宝達志水町出浜沖	8/27	10:15	< 0.0006
	羽咋市千里浜沖	8/27	10:25	< 0.0006
	志賀町高浜沖	8/27	10:51	< 0.0006
	志賀町福浦灯台沖	8/27	11:13	< 0.0006
	輪島市門前町鹿磯沖	8/31	10:15	< 0.0006
	輪島市町野町大川沖	8/31	6:08	< 0.0006
	珠洲市三崎町寺家沖	8/31	7:15	< 0.0006
	能登町布浦沖	8/22	6:22	< 0.0006
	能登町市之瀬沖	8/22	6:53	< 0.0006
	能登町越坂沖	8/22	6:49	< 0.0006
	能登町藤波沖	8/22	7:28	< 0.0006
	穴水町前波沖	8/26	5:55	< 0.0006
	七尾市庵町17号防波堤沖	8/26	6:34	< 0.0006

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 称	北潟湖 鹿島の森横		調 査 分 析	機 械 関 数 名 義	石川県 エオネックス エオネックス					枚目／枚数 1 / 1
17	503-51	B 4	2019	0	(1) 4/18 9:55	(2) 5/ 9 9:45	(3) 6/13 9:20	(4) 7/11 8:35	(5) 8/ 1 9:35	(6) 9/18 9:45	(7) 10/ 3 15:00	(8) 11/13 9:50	(9) 12/10 9:05	(10) 1/17 9:35	(11) 2/ 7 10:20	(12) 3/ 2 9:25
一 般 項 目	探採	水 時 刻			1103	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	天 気	候 温	(℃)	1104	18.4	19.4	21.3	22.9	28.7	25.0	28.0	14.5	12.0	7.8	1.5	9.2
	水 流	温 量	(℃)	1105	13.8	16.0	24.9	24.2	29.0	26.2	25.0	13.8	9.5	7.4	4.5	8.6
	探採	位 置	(m³/s)	1106	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	全透	水 明 度	(m)	1109	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	pH	深 度	(m)	1114	>0.5	0.5	0.3	0.8	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5	>0.5	0.3	0.5
	DO		(mg/L)	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電導率	(mS/m)	1210	10.	10.	10.	8.7	7.1	8.9	7.8	9.3	10.	11.	12.	11.	
その他の項目	気 伝 視	(cm)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度		1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色 臭 流		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	通常の状態		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	波浪強し	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

[illegible][illegible]

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 点	名 名	新堀川(柴山潟を含む) 柴山潟中央	調 採 分	機 機	関 機	名 名	石川県 エオネックス エオネックス	枚目／枚数 1／2		
17	502- 1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探	水	月			4/18	4/18	5/16	5/16	7/16	7/16	8/ 8	8/ 8	9/ 7	9/ 7	10/ 7	10/ 7
	水	水	日			11:45	14:25	11:45	13:55	11:35	13:20	11:40	13:35	11:50	13:30	10:25	14:05
	時刻																
	天気	候			1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気	温			1104	19.5	19.9	22.4	25.5	27.0	28.8	32.0	32.5	32.5	31.4	22.3	24.8
	流	温			1105	15.3	16.3	22.1	22.4	24.7	24.0	32.8	32.6	26.6	26.8	20.7	20.1
	量	量			1106												
	(m³/s)																
	採探	水	位			下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	水	水	置			1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8
	透	水	深														
	度	明	度		1109	0.8	0.7	1.3	1.2	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	0.8	0.6	0.6
		pH			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO			1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD			1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD			1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS			1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌	群数			1206	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10
	n-ヘキサン	抽出物質			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全	窒素			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全	リン			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				1210	14.	12.	11.	10.	8.6	10.	9.3	8.9	7.5	7.0	8.2	8.6
	電気伝導率	率			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視	度			1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色	相			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭	気			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流況	況			1111	その他	その他	通常の状態	通常の状態	赤潮(アオコ)等	赤潮(アオコ)等	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名	新堀川(柴山潟を含む) 柴山潟中央	調 査 機 関 名	石川県 エオネックス エオネックス	枚目／枚数 2／2							
17	502- 1	A n	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水時刻					10/31 11:25	10/31 13:40	11/22 11:20	11/22 13:05	12/ 9 11:20	12/ 9 13:25	1/17 11:40	1/17 13:15	2/21 11:55	2/21 13:35	3/ 3 11:55	3/ 3 13:50
一般項目	天気	候温			1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	水流	温量	(℃)		1104	19.4	20.2	13.8	14.5	13.5	13.5	10.5	10.4	12.1	12.1	9.8	10.7
	採水位置	(℃)			1105	17.4	18.0	11.5	11.3	9.5	9.9	8.5	8.4	9.1	9.0	10.0	10.1
	全透	量	(m³/s)		1106	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	水深	深度	(m)		1109	1.5	1.7	1.8	1.9	1.8	1.7	2.1	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
	明	深度	(m)		1114	0.9	0.9	0.8	0.8	1.2	1.2	0.8	0.6	1.8	1.8	0.8	0.8
	pH		(mg/L)		1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO		(mg/L)		1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD		(mg/L)		1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD		(mg/L)		1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS		(mg/L)		1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌数	(MPN/100mL)			1206	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	窒素		(mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	リン		(mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO		(mg/L)		1210	11.	11.	10.	11.	9.7	10.	10.	11.	10.	11.	11.	12.
その他の項目	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視	度	(cm)		1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	気況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域地名	木場潟 木場潟中央	調査機関名 採分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／2							
17	501- 1	A n	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採採 水水 水時 時刻					4/10 10:07	4/10 13:46	5/ 8 10:07	5/ 8 13:47	6/ 5 10:17	6/ 5 13:40	7/ 3 9:56	7/ 3 14:34	8/ 7 10:20	8/ 7 13:33	9/ 4 10:07	9/ 4 13:52
一般項目	湖海城生 活環境項目	天気	候温	(℃)	1103	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
		水流	温量	(℃)	1104	5.7	8.0	20.9	20.4	28.9	31.2	27.0	27.0	34.6	33.5	32.0	31.4
		流探	温量	(m³/s)	1105	10.6	11.5	18.0	17.8	24.3	24.5	24.0	23.8	31.0	31.8	25.8	26.2
		採水	位置	(m)	1106	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
		全透	水深	(m)	1109	1.2	1.2	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
		明	深度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		pH		(mg/L)	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌数	(MPN/100mL)	1206	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)	1210	11.	11.	10.	10.	6.2	5.2	7.8	8.0	4.5	9.9	7.0	9.2	
その他の項目	電透色臭流 気透色臭流 伝視相況 導相況	率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		率	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)		
		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態		

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	木場潟 木場潟中央	調 査 機 関 採 分 析 機 関	名 名 名 機 機 機 関 関 関	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						枚目／枚数 2／2		
17	501- 1			A n	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
	採採	水水	月時刻					10/ 2 9:58	10/ 2 13:44	11/ 6 10:02	11/ 6 13:39	12/11 9:59	12/11 13:39	1/22 10:17	1/22 13:37	2/12 10:36	2/12 13:32	3/ 4 10:00	3/ 4 13:42	
一 般 項 目	天気	候	温				1103	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	雨	
	気水	温	量	(℃)			1104	27.1	27.4	20.1	19.5	11.5	15.0	7.4	8.9	9.8	17.7	10.9	11.0	
	流	温		(℃)			1105	24.5	24.1	15.0	15.0	9.0	10.1	6.5	6.9	5.9	7.3	9.0	9.6	
	採	置		(m³/s)			1106	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	
	全	深		(m)			1109	1.5	1.8	1.7	2.0	1.7	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8	1.5	1.5	
	透	度		(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
				(m)			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		pH		(mg/L)			1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		DO		(mg/L)			1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		BOD		(mg/L)			1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		COD		(mg/L)			1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		SS		(mg/L)			1206	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	
		大腸菌数	(MPN/100mL)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		窒素	(mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		リン	(mg/L)				1210	8.6	9.8	9.5	9.6	11.	11.	11.	12.	12.	12.	11.	11.	
その他の項目	電気伝導率	(mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視	(cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	臭					1113	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	無色	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	
	臭					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	気況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード		地点統一番号		類型	調査年度	区分	項目	水域地名	河北潟 大根布放水路前		調査採分	機械関	名名名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター				枚目／枚数 1／1	
17	504-51			B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採採	水水	月時刻					4/ 9 11:00	5/24 10:45	6/ 3 10:41	7/18 9:03	8/ 7 11:30	9/ 9 13:50	10/ 2 13:50	11/25 12:35	12/16 10:12	1/ 6 12:46	2/ 3 11:03	3/ 2 13:40
一般項目	湖沼域生活環境項目	天気	候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
		気温	(℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
		水流	温				1105	13.5	22.5	24.0	25.0	32.0	30.0	28.0	12.5	7.5	7.5	8.0	12.0
		流量	(m³/s)				1106												
		採採	水水	位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
		水深	(m)				1109	1.4	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0
		透明度	(m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		pH					1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO	(mg/L)				1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD	(mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD	(mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS	(mg/L)				1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)				1206	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素	(mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
全リン	(mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
底層DO	(mg/L)				1210	10.	9.5	9.8	6.5	7.7	9.9	8.3	7.8	10.	10.	10.	10.		
その他の項目	電気伝導率	(mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視	(cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色度					1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	臭流					1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	状況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

[illegible][illegible]

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 点	名 名	加賀沿岸海域 加賀市塩屋沖	調 採 分	機 機	関 機	名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1		
17	606- 9	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探	水	月			4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	水	水	日			7:06	11:02	7:16	7:12	11:56	8:10	:	:	:	:	:	:
一 般 項 目	天気	候			1103	曇	曇	晴	晴	快晴	曇	.	.	.	.	.	.
	気温	温		(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水流	温		(℃)	1105	14. 6	20. 4	25. 2	19. 2	14. 8	11. 6	.	.	.	.	.	.
	流速	量		(m ³ /s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採探	位置				下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.
	水	水		(m)		14. 6	14. 3	13. 9	14. 3	15. 3	15. 7	.	.	.	.	.	.
	全透	水深		(m)	1109	15. 1	14. 8	14. 4	14. 8	15. 8	16. 2	.	.	.	.	.	.
	生	明		(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	環境	pH			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	項目	DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌	群数		(MPN/100mL)	1206	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	底層DO			(mg/L)	1210	10.	9. 3	8. 2	9. 9	11.	12.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/cm)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色度				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭流				1112	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	加賀沿岸海域 加賀市橋立漁港沖	調査採分	査機	関機	名名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1				
17	606- 8	A	1	2019	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24 7:30	6/29 10:42	8/27 7:40	10/31 7:35	12/ 9 12:08	2/14 8:34	/	/	/	/	/	/
一般項目	湖沼域	天気	候		1103	曇	曇	晴	晴	快晴	曇						
	水	温	温	(℃)	1104												
	流	温	温	(℃)	1105	14.5	22.4	25.9	19.9	15.4	11.8						
	探	量	量	(m ³ /s)	1106												
	採	位	置			下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	水	水	深	(m)	1109	11.7	12.0	11.3	11.1	11.7	11.3						
	全	水	深	(m)	1114	12.2	12.5	11.8	11.6	12.2	11.8						
	透	明	度	(m)	1201	.	.	.	.	.	.						
		pH			1202	.	.	.	.	.	.						
		DO		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.						
		BOD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.						
		COD		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.						
		SS		(mg/L)	1206	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	大腸菌	群数	(MPN/100mL)		1207	.	.	.	.	.	.						
	n-ヘキサン	抽出物質		(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.						
	全	窒素		(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.						
	底層DO			(mg/L)	1210	11.	9.5	8.8	9.6	11.	12.						
その他の項目	電導率	伝導率	(mS/m)		1005	.	.	.	.	.	.						
	透視		(cm)		1006	.	.	.	.	.	.						
	色				1113	.	.	.	.	.	.						
	臭				1112	.	.	.	.	.	.						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名	加賀沿岸海域 新堀川沖					調査 採分	機械 開関	名称	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1	
17	606- 7	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採探	水月時刻				4/24 7:40	6/29 10:33	8/27 7:49	10/31 7:47	12/ 9 12:21	2/14 8:45	/	/	/	/	/	/	
						:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇							
		気	温	(℃)	1104													
		水	温	(℃)	1105	14. 6	22. 6	25. 7	19. 3	15. 0	11. 3	.	.	.	.	.	.	.
		流	量	(m³/s)	1106													
		採探	水	位		下層	下層	下層	下層	下層	下層							
		全	水	置	(m)	9. 0	8. 7	9. 6	10. 4	10. 3	9. 9							
		透	水	深	(m)	9. 5	9. 2	10. 1	10. 9	10. 8	10. 4							
		明	度	(m)	1109													
		pH			1201	.	.	.	.	.	.							
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.							
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.							
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.							
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.							
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	.	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10
その他の項目	電気伝導率 透視相気況	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.							
		窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.							
		リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.							
		底層DO	(mg/L)	1210	12.	9. 3	8. 8	9. 7	11.	11.								
		率度	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.							
		相気況	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.							
					1113	.	.	.	.	.	.							
					1112	.	.	.	.	.	.							
					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名	加賀沿岸海域 小松市安宅新沖					調査 採分	機械 開閉	名称	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター					枚目／枚数 1／1
17	606- 6	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
	採探	水	月	日		4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/			
	探	水	時	刻		7:50	10:24	7:59	7:57	12:32	8:56	:	:	:	:	:	:			
一般項目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇									
		気	温	(℃)	1104															
		水	温	(℃)	1105	14.5	22.8	25.8	19.9	15.3	11.4	.	.	.	.	.	.	.		
		流	量	(m³/s)	1106															
		採探	水	位		下層	下層	下層	下層	下層	下層									
		全	水	置		8.3	8.1	8.7	9.5	10.0	9.7									
		透	水	深	(m)	8.8	8.6	9.2	10.0	10.5	10.2									
		明	度	(m)	1109															
		pH			1201	.	.	.	.	.	.									
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.									
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.									
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.									
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.									
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	.	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10		
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.										
窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.										
リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.										
底層DO	(mg/L)	1210	11.	9.4	8.8	9.9	11.	11.												
その他の項目	電気伝導率 透視相気況		(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.										
			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.										
				1113	.	.	.	.	.	.										
				1112	.	.	.	.	.	.										
				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名	加賀沿岸海域 小松市安宅漁港沖					調査 採分	機械 開関	名称	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター				枚目／枚数 1／1
17	606- 5	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採探	水	月	日		4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/		
	探	水	時	刻		8:03	10:14	8:10	8:11	12:44	9:08	:	:	:	:	:	:		
一般項目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇	.	.	.	.	.	.		
		気	温	(℃)	1104								.	.	.	.	.	.	
		水	温	(℃)	1105	14.4	21.4	25.5	19.4	15.0	10.9	.	.	.	.	.	.	.	
		流	量	(m³/s)	1106								.	.	.	.	.	.	
		採探	水	位		下層	下層	下層	下層	下層	下層								
		全	水	置	(m)	8.1	7.9	8.0	9.8	10.7	11.7								
		透	水	深	(m)	8.6	8.4	8.5	10.3	11.2	12.2								
		明	度	(m)	1109														
		pH			1201	.	.	.	.	.	.								
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.								
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.								
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.								
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.								
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	.	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.									
その他の項目	電気伝導率 透視相気況	窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		底層DO	(mg/L)	1210	11.	9.3	8.7	9.6	11.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		率度	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		相気況	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
					1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水域地名			加賀沿岸海域 能美市根上沖			調査 採分	機 水分機	関 開機	名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター					枚目／枚数 1／1	
17	606- 4			A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
	採探	水	月	日				4/24 8:13	6/29 10:05	8/27 8:18	10/31 8:21	12/ 9 12:55	2/14 9:19	/	/	/	/	/	/	/	/			
一般項目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候			1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇												
		気	温	(℃)		1104																		
		水	温	(℃)		1105	14. 8	22. 9	25. 7	19. 7	15. 2	11. 8	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		流	量	(m³/s)		1106																		
		採探	水	位			下層	下層	下層	下層	下層	下層												
		全	水	置			8. 0	7. 8	8. 3	9. 3	10. 1	9. 3												
		透	水	深	(m)		8. 5	8. 3	8. 8	9. 8	10. 6	9. 8												
		明	度	(m)		1109																		
		pH				1201	.	.	.	.	.	.												
		DO		(mg/L)		1202	.	.	.	.	.	.												
		BOD		(mg/L)		1203	.	.	.	.	.	.												
		COD		(mg/L)		1204	.	.	.	.	.	.												
		SS		(mg/L)		1205	.	.	.	.	.	.												
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10			
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.													
窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.													
リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.													
底層DO	(mg/L)	1210	11.	9. 3	8. 6	10.	11.	11.																
その他の項目	電気伝導率 透視相気況	率度	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.													
		相気況	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.													
				1113	.	.	.	.	.	.	.													
				1112	.	.	.	.	.	.	.													
				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態														

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	城 名	加賀沿岸海城 白山市美川漁港沖	調 査 採 分	査 水 析	機 関 機	名 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1			
17	606- 3	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探 水水 月時刻					4/24 8:27	6/29 9:54	8/27 8:31	10/31 8:40	12/ 9 13:09	2/14 9:33	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :
一 般 項 目	湖 海 域 生 活 環 境 項 目	天 気 水 流 採 全 透 水 位 水 明 深 度 pH DO BOD COD SS 大腸菌 n-ヘキサン抽出物質 窒素 底層DO 電気伝導率 透色 臭流	候 温 温 量 置 深 度 (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mS/m) (cm)	(°C) (°C) (m/s) (m) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mS/m) (cm)	1103 曇	1104 曇	1105 曇	1106 晴	1107 快晴	1108 薄曇	1109 :	1110 :	1111 :	1112 :	1113 :	1114 :	1115 :
					1106 14. 0	1107 20. 1	1108 25. 5	1109 19. 9	1110 14. 5	1111 11. 2	1112 :	1113 :	1114 :	1115 :	1116 :	1117 :	1118 :
					1109 下層 8. 0	1110 下層 8. 1	1111 下層 7. 5	1112 下層 8. 7	1113 下層 9. 2	1114 下層 9. 9	1115 :	1116 :	1117 :	1118 :	1119 :	1120 :	1121 :
					1114 8. 5	1115 8. 6	1116 8. 0	1117 9. 2	1118 9. 7	1119 10. 4	1120 :	1121 :	1122 :	1123 :	1124 :	1125 :	1126 :
					1201 :	1202 :	1203 :	1204 :	1205 :	1206 :	1207 :	1208 :	1209 :	1210 :	1211 :	1212 :	1213 :
					1202 :	1203 :	1204 :	1205 :	1206 :	1207 :	1208 :	1209 :	1210 :	1211 :	1212 :	1213 :	1214 :
					1203 :	1204 :	1205 :	1206 :	1207 :	1208 :	1209 :	1210 :	1211 :	1212 :	1213 :	1214 :	1215 :
					1204 :	1205 :	1206 :	1207 :	1208 :	1209 :	1210 :	1211 :	1212 :	1213 :	1214 :	1215 :	1216 :
					1205 :	1206 :	1207 :	1208 :	1209 :	1210 :	1211 :	1212 :	1213 :	1214 :	1215 :	1216 :	1217 :
					1206 :	1207 :	1208 :	1209 :	1210 :	1211 :	1212 :	1213 :	1214 :	1215 :	1216 :	1217 :	1218 :
					1207 :	1208 :	1209 :	1210 :	1211 :	1212 :	1213 :	1214 :	1215 :	1216 :	1217 :	1218 :	1219 :
					1208 :	1209 :	1210 :	1211 :	1212 :	1213 :	1214 :	1215 :	1216 :	1217 :	1218 :	1219 :	1220 :
					1209 :	1210 :	1211 :	1212 :	1213 :	1214 :	1215 :	1216 :	1217 :	1218 :	1219 :	1220 :	1221 :
					1210 :	1211 :	1212 :	1213 :	1214 :	1215 :	1216 :	1217 :	1218 :	1219 :	1220 :	1221 :	1222 :
その他の項目					1005 :	1006 :	1007 :	1008 :	1009 :	1010 :	1011 :	1012 :	1013 :	1014 :	1015 :	1016 :	1017 :
					1111 通常の状態	1112 通常の状態	1113 通常の状態	1114 通常の状態	1115 通常の状態	1116 通常の状態	1117 通常の状態	1118 通常の状態	1119 通常の状態	1120 通常の状態	1121 通常の状態	1122 通常の状態	1123 通常の状態

[illegible]

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 点	加賀沿岸海域 倉部川沖	調 査 機 関 採 分 析	機 関 名 点 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1						
17	606- 1	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探	水	月			4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	時刻	水	時			8:53	9:33	8:52	9:02	13:36	9:58	/	/	/	/	/	/
		水	刻														
一 般 項 目	天氣	候			1103	曇	薄曇	曇	晴	伏晴	薄曇						
	氣温	温		(℃)	1104												
	流	温		(℃)	1105	14. 2	23. 0	25. 7	19. 7	15. 1	11. 7						
	量	量		(m³/s)	1106												
	採探	位置				下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	水	深		(m)		9. 0	8. 7	8. 3	9. 0	9. 8	10. 5						
	全透	明		(m)	1109	9. 5	9. 2	8. 8	9. 5	10. 3	11. 0						
		深度		(m)	1114												
		pH			1201	.	.	.	.	.	.						
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.						
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.						
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.						
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.						
	大腸菌	群数		(MPN/100mL)	1206	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.						
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.						
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.						
	底層DO			(mg/L)	1210	11.	9. 5	9. 1	10.	11.	11.						
その他の項目	電氣伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.						
	透視			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.						
	色				1113	.	.	.	.	.	.						
	臭				1112	.	.	.	.	.	.						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域地名				金沢沿岸海域 金沢市大野町沖				調査 採分	機 機
----------	--------	----	----------	----	----	------	--	--	--	-------------------	--	--	--	----------	---

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地 点 名	金沢港(丙) 金沢市金石本町沖					調 査 採 分	機 機
----------	--------	----	----------	----	----	------------------	--------------------	--	--	--	--	------------------	--

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 名	金沢港(乙) 西防波堤出口					調 査 機 関 名 名	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1			
17	610- 1			B 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採採	水水	時刻					4/24 9:31	6/29 13:13	8/27 13:52	10/17 9:50	12/ 9 14:16	2/14 15:02	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候			1103	曇	曇	曇	薄曇	快晴	晴							
		気温	温	(℃)	1104	18.2	23.1	30.3	17.8	15.3	12.2								
		水流	温	(℃)	1105	13.9	22.8	27.6	27.6	12.4	10.6								
		探採	位置	(m³/s)	1106														
		水水	深	(m)	1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層								
		全透	度	(m)	1114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
		透明度		(m)	1111	7.7	7.4	7.7	8.2	8.8	9.0								
		pH			1201	.	.	.	.	.	.								
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.								
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.								
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.								
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.								
		大腸菌群数	数	(MPN/100mL)	1206	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10
n-ヘキサン抽出物質	質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.									
全窒素	素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.									
全リ	ン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.									
底層DO		(mg/L)	1210	11.	9.3	13.	13.	11.	11.										
その他の項目	電気伝導率 透明度 臭流 気況	率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.									
		度	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.									
				1113	.	.	.	.	.	.									
				1112	.	.	.	.	.	.									
				1111	.	.	.	.	.	.									

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号		類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 点	名 名	金沢港(甲) 泊地中央					調 査 採 分	機 機
----------	--------	--	----	----------	----	----	--------	--------	--------	----------------	--	--	--	--	------------------	---

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号				類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名	金沢港(甲) 泊地出口				調査 採分	機械 分析	機関 名	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター				枚目／枚数 1／1
17	601- 1				C 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一 般 項 目	採探	水	月	日	時刻				4/24 9:38	5/20 11:35	6/29 13:18	7/ 9 8:09	8/27 13:58	9/19 11:05	10/17 9:54	11/21 11:56	12/ 9 14:23	1/16 9:20	2/14 15:11	3/ 7 15:28	
	天気	水	候					1103	曇	晴	曇	曇	曇	晴	薄曇	快晴	快晴	晴	晴	晴	
	気	温	温			(℃)	1104	17. 8	26. 8	23. 3	23. 3	30. 3	23. 0	18. 1	13. 4	15. 5	4. 9	12. 1	12. 5		
	水	流	量			(℃)	1105	15. 7	23. 5	23. 3	24. 1	27. 4	24. 9	24. 9	15. 2	11. 9	8. 8	10. 2	10. 8		
	採探	水	置			(m³/s)	1106	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層		
	全透	水	深			(m)	1109	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0		
	濁度	水	度			(m)	1114	7. 4	7. 7	7. 5	7. 7	7. 3	8. 1	7. 8	8. 1	9. 4	8. 5	8. 5	8. 6		
	pH	水				(mg/L)	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	DO	水				(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	BOD	水				(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	COD	水				(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	SS	水				(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	大腸菌数	大腸菌	群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質	n-ヘキサン	抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	窒素	窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	リン	リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
底層DO	底層DO				(mg/L)	1210	12.	11.	7. 9	10.	13.	8. 4	13.	10.	11.	11.	11.	11.			
その他の項目	電気伝導率	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視	透視			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色	色				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	臭	臭				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流況	流況				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 称	七尾南湾(甲) 南湾中央部					調 査 機 関 名 称	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1			
17	604- 1	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採採 水水 月時 日刻					4/13 8:23	6/11 7:39	8/26 7:39	10/24 8:31	12/16 9:05	2/21 8:52	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	
一 般 項 目	湖 海 域 生 活 環 境 目 的	天気	候		1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴	.	.	.	.	.	.	
		気温	(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水流	温	1105	11. 3	20. 2	25. 6	20. 6	12. 0	9. 4	.	.	.	.	.	.	.	.
		流速	量	(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		採採	位置	(m)	1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.
		水深	深	(m)	1114	11. 2	11. 0	10. 9	13. 0	10. 8	11. 3	.	.	.	.	.	.	.
		透明度	度	(m)	1201	11. 7	11. 5	11. 4	13. 5	11. 3	11. 8	.	.	.	.	.	.	.
		pH		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
		大腸菌数	(MPN/100mL)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		窒素	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)	1210	12.	9. 1	9. 5	9. 9	12.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	電気伝導率 透視相 色度相 臭気相 流況	率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		度	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		相		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		相		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 名	七尾南湾(乙) 寿町防波堤内	調 査 採 分	機 機 機	開 開 開	名 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター				枚目／枚数 1／1
17	605- 1			B 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採採	水水	月時	日刻				4/13 8:15	6/11 7:30	8/26 7:30	10/24 8:21	12/16 8:56	2/21 8:45	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	湖 海 域 生 活 環 境 項 目	天気	候			1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴							
		気温	温		(℃)	1104													
		水流	温		(℃)	1105	12. 0	20. 6	25. 9	18. 6	11. 8	7. 7							
		流速	量		(m³/s)	1106													
		採深	置		(m)	1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層							
		全透	深		(m)	1114	2. 8	2. 9	2. 4	2. 7	1. 9	2. 2							
			明		(m)	1201	3. 3	3. 4	2. 9	3. 2	2. 4	2. 7							
		pH			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.							
		DO			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.							
		BOD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.							
		COD			(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.							
		SS			(mg/L)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
		大腸菌数	(MPN/100mL)			1207	.	.	.	.	.	.							
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.							
		全窒素	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.							
		全リン	(mg/L)			1210	11.	9. 9	9. 6	9. 8	11.	13.	.	.	.	.	.	.	.
底層DO	(mg/L)			1005	.	.	.	.	.	.									
そ の 他 の 項 目	電気伝導率	(mS/m)			1006	.	.	.	.	.									
	透視	(cm)			1113	.	.	.	.	.									
	色				1112	.	.	.	.	.									
	臭				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								
	流況																		

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 点	七尾南湾(乙) 万行防波堤内					調 査 機 関 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター					枚目／枚数 1／1
17	605- 2	B 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一 般 項 目	採 水	水	時	日	時刻	4/13 8:08	6/11 7:22	8/26 7:21	10/24 8:14	12/16 8:49	2/21 8:37	/	/	/	/	/	/	
	天 気	水	候		温度 (℃)	1103 1104	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	水 流	水	温		度 (℃)	1105 1106	11. 0	20. 7	26. 9	19. 8	11. 0	8. 3						
	採 水	水	位		置 (m³/s)		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	全 透	水	深		度 (m)	1109 1114	3. 6 4. 1	2. 5 3. 0	3. 7 4. 2	4. 0 4. 5	3. 7 4. 2	3. 5 4. 0						
	湖 沼 域 生 活 環 境 項 目	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO				1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS				1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌数				(MPN/100mL)	1206	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10
		n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO				(mg/L)	1210	11.	10.	9. 2	9. 4	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	そ の 他 の 項 目	電 気	伝 導	率		(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
透 色		視	度		(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
臭						1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
流						1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
状況						1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水 地 点 名	七尾南湾(乙) 大田防波堤内			調 査 採 分 析 機 関	名 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1								
17	605- 3			B	4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	採 採	水 水	月 時 刻						4/13 8:02	6/11 7:14	8/26 7:15	10/24 8:06	12/16 8:42	2/21 8:32	/	/	/	/	/	/				
一 般 項 目	湖 沼 域 生 活 環 境 目 的 項 目	天 気 水 流 探 採 全 透	候 温 温 量 置 深 度	(℃) (℃) (m ³ /s) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
					1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1105	11.2	21.1	26.2	20.5	10.5	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1114	7.2	7.6	7.7	7.3	7.2	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1201	7.7	8.1	8.2	7.8	7.7	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
					1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
					1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
					1206	大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
					1207	窒素	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1208	リン	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1209	底層DO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	電 気 透 色 臭 流	導 率 度 相 気 況	(mS/m) (cm)	1005	12.	9.9	9.7	9.8	12.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号		類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名 地 点 名	七尾西湾 西湾中央部			調 査 機 関 採 分 析 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1								
17	603- 1		A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	採 水 月 日 刻						4/13 8:38	6/11 7:55	8/26 7:58	10/24 8:49	12/16 9:21	2/21 9:07	/	/	/	/	/	/				
一 般 項 目	湖 沼 域 生 活 環 境 目 的 項 目	天 気 水 流 探 採 全 透	候 温 温 量 置 深 度	(℃) (℃) (m ³ /s) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴	.	.	.	.	.	.	.				
					1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
					1105	10.6	20.2	26.0	19.4	10.6	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.			
					1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
					1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.	.			
					1114	13.9	13.7	14.2	13.0	13.6	14.1	.	.	.	.	.	.	.	.			
					1201	14.4	14.2	14.7	13.5	14.1	14.6	.	.	.	.	.	.	.	.			
					1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
					1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
					1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
					1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
					1206	大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					1207	窒素	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1208	リン	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1209	底層DO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1210		12.	10.	9.9	9.3	12.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
そ の 他 の 項 目	電 気 透 色 臭 流	導 率 度 相 気 況	(mS/m) (cm)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態					

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号		類型	調 査 年 度	区 分	項目	水 域 名 地 点 名	七尾北湾 北湾中央部				調 査 機 関 採 分 析 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1							
17	602- 1		A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	採 水	月 時 刻					4/13 6:21	6/11 5:25	8/26 5:34	10/24 5:58	12/16 6:52	2/21 6:45	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :				
一 般 項 目	湖 沼 域 生 活 環 境 目 的 項 目	天 気 水 流 探 採 全 透	候 温 温 量 置 深 度	(℃) (℃) (m ³ /s) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴	.	.	.	.	.	.	.				
					1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1105	10.3	20.1	25.3	20.5	12.9	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
					1106	下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
					1109	20.5	29.9	26.0	33.1	11.5	23.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
					1114	21.0	30.4	26.5	33.6	12.0	23.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
					1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
					1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1206	大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					1207	窒素	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1208	リン	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1209	底層DO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1210		13.	9.9	9.2	9.9	11.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
そ の 他 の 項 目	電 気 透 色 臭 流	導 率 度 相 気 況	(mS/m) (cm)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	河北沿岸海城 内灘町沖	調 査 機 関 名 採 分 析 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1							
17	607- 3	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日 刻					4/30 11:52	6/29 8:52	8/27 9:32	10/17 9:23	12/ 9 10:03	2/14 10:44	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	湖 沼 域 生 活 環 境 目 的 項 目	天 気 水 流 探 採 全 透	候 温 温 量 置 深 度	(℃) (℃) (m ³ /s) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	1103	曇	曇	曇	薄曇	快晴	曇	.	.	.	.	.	.
					1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1105	14.2	22.8	26.3	18.7	13.2	11.8	.	.	.	.	.	.
					1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.
					1114	6.1	6.0	6.1	5.9	5.8	6.5	.	.	.	.	.	.
					1201	6.6	6.5	6.6	6.4	6.3	7.0	.	.	.	.	.	.
					1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1206	大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					1207	窒素	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1208	リン	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1209	底層DO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	電 気 透 色 臭 流	導 率 度 相 気 況	(mS/m) (cm)	1005	12.	9.6	8.8	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.	.
				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態		

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名	河北沿岸海域 かまく市白尾沖					調査 採分	観測 機械	名称	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1		
17	607- 2	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採探	水	月	日		4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/		
	探	水	時	刻		11:36	8:37	9:45	9:06	9:50	11:00	.	.	.	.	.	.		
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇	.	.	.	.	.	.		
		気	温	(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		水	温	(℃)	1105	14.2	22.8	26.5	19.2	13.8	11.4	.	.	.	.	.	.	.	
		流	量	(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		採探	位置			下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.	
		水	深	(m)	1109	6.3	6.1	6.7	6.1	6.3	6.7	.	.	.	.	.	.	.	
		全透	度	(m)	1114	6.8	6.6	7.2	6.6	6.8	7.2	.	.	.	.	.	.	.	
		水	明		1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		pH			1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1206	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
全窒素	(mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
全リン	(mg/L)		1210	12.	9.6	9.1	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.	.			
その他の項目	電気伝導率 透視度 色相 臭気 状況	底層DO	(mg/L)		1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		電気伝導率	(mS/m)		1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		透視度	(cm)		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		色相			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		臭気状況			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名	河北沿岸海域 かまく市高松沖					調査 採分	機械 開閉	名称	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター					枚目／枚数 1／1	
17	607- 1	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	採探	水	月	日		4/30 11:20	6/29 8:22	8/27 9:58	10/17 8:47	12/ 9 9:37	2/14 11:15	/	/	/	/	/	/				
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇	.	.	.	.	.	.	.			
		気	温	(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		水	温	(℃)	1105	14.4	22.9	26.5	19.2	13.0	11.6	.	.	.	.	.	.	.			
		流	量	(m ³ /s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		採探	位置			下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.			
		水	深	(m)	1109	5.9	6.4	6.8	6.6	6.5	6.4	.	.	.	.	.	.	.			
		全透	度	(m)	1114	6.4	6.9	7.3	7.1	7.0	6.9	.	.	.	.	.	.	.			
		pH			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		1206	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10			
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		全窒素	(mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
底層DO	(mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
その他の項目	電気伝導率 透視度 色相 臭気 状況	底層DO	(mg/L)	1210	12.	9.5	9.0	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.	.				
		電気伝導率	(mS/m)		1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		透視度	(cm)		1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		色相			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		臭気状況			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態				

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名	能登半島沿岸海域 宝達志水町今浜沖			調査 採分	機械 分析	機関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1		
17	608- 1			A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探	水	月	日				4/30 11:09	6/29 8:10	8/27 10:08	10/17 8:35	12/ 9 9:27	2/14 11:26	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候			1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇							
		気	温	(℃)		1104													
		水	温	(℃)		1105	14.0	23.0	26.4	19.6	12.2	11.5							
		流	量	(m³/s)		1106													
		採探	水	位				下層	下層	下層	下層	下層	下層						
		水	深	(m)		1109	6.4	6.7	6.5	6.3	6.1	6.0							
		全透	度	(m)		1114	6.9	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5							
		pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)		1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)		1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)		1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)		1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)			1206	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	電気伝導率 透視度 色相 臭気 状況	底層DO	(mg/L)		1210	12.	9.5	8.7	10.	12.	12.								
		気	伝	(mS/m)		1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		導	度	(cm)		1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		透	視		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		色	相		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
臭	気		1111	通常の状態 通常の状態 通常の状態 通常の状態 通常の状態 通常の状態															

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名		能登半島沿岸海域 宝達志水町出浜沖					調査 採分		機械 開閉		名称 開閉		石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1	
17	608- 2			A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
	採探	水	月	日				4/30 11:00	6/29 8:01	8/27 10:15	10/17 8:26	12/ 9 9:20	2/14 11:35	/	/	/	/	/	/					
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候			1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		気	温	(℃)		1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水	温	(℃)		1105	14.0	23.1	26.6	19.8	12.6	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		流	量	(m ³ /s)		1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		採探	位置				下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水	深	(m)		1109	6.6	6.2	6.3	6.1	6.7	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全透	度	(m)		1114	7.1	6.7	6.8	6.6	7.2	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水	明			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		pH				1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)		1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)		1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)		1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)		1206	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
全窒素	(mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
全リン	(mg/L)		1210	12.	9.6	8.9	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	電気伝導率 透視度 色相 臭気 状況	底層DO	(mg/L)		1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		電気伝導率	(mS/m)		1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		透視度	(cm)		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		色相			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		臭気状況			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態													

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 称	能登半島沿岸海域 羽咋市千里浜沖	調 査 採 分	機 関 機 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1						
17	608-3	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探	水	月	時刻		4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	探	水	時			10:49	7:50	10:25	8:15	9:11	11:45	:	:	:	:	:	:
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
		気	温	(℃)	1104												
		水	温	(℃)	1105	14.2	23.1	26.6	19.5	12.1	11.4	.	.	.	.	.	.
		流	量	(m³/s)	1106							.	.	.	.	.	.
		探	置			下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.
		水	深	(m)	1109	6.4	6.1	6.7	6.5	6.9	7.3	.	.	.	.	.	.
		全	度	(m)	1114	6.9	6.6	7.2	7.0	7.4	7.8	.	.	.	.	.	.
		透			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		明			1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		pH		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1206	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		SS		(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
底層DO	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他 の項目	電気伝導率	(mS/m)	1005	11.	9.6	8.9	10.	13.	12.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視相気況	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	臭		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 称	能登半島沿岸海域 志賀町高浜沖					調 査 機 関 名 称	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1				
17	608- 4	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	探採	水 水	月 時刻			4/30 10:18	6/29 7:20	8/27 10:51	10/17 7:46	12/ 9 8:46	2/14 12:16	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇	.	.	.	.	.	.	
		気	温	(℃)	1104								.	.	.	.	.	.
		水	温	(℃)	1105	14.2	22.4	26.9	18.2	12.0	11.5	.	.	.	.	.	.	.
		流	量	(m³/s)	1106								.	.	.	.	.	.
		探	置			下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.
		水	深	(m)	1109	9.0	8.7	9.8	8.9	9.4	9.7	.	.	.	.	.	.	.
		全	度	(m)	1110	9.5	9.2	10.3	9.4	9.9	10.2	.	.	.	.	.	.	.
		透			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		明			1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		pH		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1206	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		SS		(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
全窒素	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
底層DO	(mg/L)	1211	11.	8.8	8.8	9.7	12.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	電気伝導率 透視相気況	電	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		気	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		透		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		色		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		臭		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 点 名	能登半島沿岸海域 志賀町福浦灯台沖						調 査 採 分	機 関 機 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1
17	608- 5			A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探	水	時刻					4/30 9:51	6/29 6:50	8/27 11:13	10/17 7:20	12/ 9 8:25	2/14 12:41	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候			1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇							
		気	温	(℃)		1104													
		水	温	(℃)		1105	14.0	22.8	26.8	19.6	13.3	10.4	.	.	.	.	.	.	.
		流	量	(m³/s)		1106							.	.	.	.	.	.	.
		探	置				下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.
		水	深	(m)		1109	14.7	13.8	14.7	13.3	13.3	13.9	.	.	.	.	.	.	.
		全	度	(m)		1114	15.2	14.3	15.2	13.8	13.8	14.4	.	.	.	.	.	.	.
		透				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		明				1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		pH		(mg/L)		1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)		1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)		1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)		1206	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		SS		(MPN/100mL)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数		(mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
全	窒素	(mg/L)		1210	12.	9.3	8.3	10.	12.	11.	.	.	.	.	.	.	.		
底層DO		(mg/L)																	
その他の項目	電気伝導率 透視相気況	率	(mS/m)		1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		度	(cm)		1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		相		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		気		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 称	能登半島沿岸海域 輪島市門前町鹿磯沖				調 査 機 関	名 称	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1				
17	608- 6	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	探採	水	月	時刻		4/12	6/21	8/31	10/28	12/22	2/29	/	/	/	/	/	/	
	探	水	時			9:05	9:50	10:15	9:45	10:20	10:35	:	:	:	:	:	:	
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	晴	晴	晴	快晴	晴	曇	.	.	.	.	.	.	
		気	温	(℃)	1104								.	.	.	.	.	.
		水	温	(℃)	1105	13.5	22.7	26.0	19.3	12.1	10.9	.	.	.	.	.	.	.
		流	量	(m³/s)	1106								.	.	.	.	.	.
		探	置			下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.
		水	深	(m)	1109	15.1	16.3	17.0	18.5	18.0	17.7	.	.	.	.	.	.	.
		全	度	(m)	1110	15.6	16.8	17.5	19.0	18.5	18.2	.	.	.	.	.	.	.
		透			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		明			1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		pH			1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1206	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		SS		(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 透視相気況	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)	1210	11.	9.3	9.3	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
透色			1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
臭			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
流況			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	能登半島沿岸海域 輪島市町野町大川沖					調 査 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1			
17	608- 7	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採探	水 月 日 刻				4/12 5:59	6/21 6:14	8/31 6:08	10/28 6:15	12/22 6:44	2/29 6:52	/	/	/	/	/	/	
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	晴	晴	晴	快晴	晴	曇	.	.	.	.	.	.	
		気流	温	(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水流	温	(℃)	1105	9.1	20.8	25.4	19.1	12.0	10.5	.	.	.	.	.	.	.
		探採	量	(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水 位	置	(m)	1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.
		全透	深	(m)	1114	6.7	9.0	8.3	6.5	8.3	8.9	.	.	.	.	.	.	.
		水 明	度	(m)	1109	7.2	9.5	8.8	7.0	8.8	9.4	.	.	.	.	.	.	.
		pH			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	.	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 透視相気況		(mS/m)	1210	13.	9.8	9.1	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.	.	
			(cm)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 名	能登半島沿岸海域 珠洲市三崎町寺家沖	調 査 機 関 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1								
17	608- 8	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採探	水 月 日 刻				4/12	6/21	8/31	10/28	12/22	2/29	/	/	/	/	/	/	
	探 水	時 刻				6:59	7:35	7:15	7:30	8:02	8:20	:	:	:	:	:	:	
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	晴	晴	晴	快晴	晴	曇	.	.	.	.	.	.	
		気流	温	(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水流	温	(℃)	1105	10.1	20.9	25.7	19.0	11.8	10.7	.	.	.	.	.	.	.
		探採	量	(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水 位	置	(m)	1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.
		全透	深	(m)	1114	14.8	13.5	12.8	8.0	9.0	9.7	.	.	.	.	.	.	.
		水 明	度	(m)	1109	15.3	14.0	13.3	8.5	9.5	10.2	.	.	.	.	.	.	.
		pH			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	.	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 透視相気況		(mS/m)	1210	13.	9.6	8.8	11.	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	
			(cm)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 名	能登半島沿岸海域 能登町布浦沖	調 査 機 関 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1								
17	608- 9	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採探	水 月 日 刻				4/18 6:47	6/14 6:09	8/22 6:22	10/28 6:39	12/19 7:09	2/29 7:15	/	/	/	/	/	/	
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	快晴	晴	曇	快晴	曇	曇	.	.	.	.	.	.	
		気流	温	(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水流	温	(℃)	1105	11.7	20.5	26.0	18.9	13.8	7.2	.	.	.	.	.	.	.
		探採	量	(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水 位	置	(m)	1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.
		全透	深	(m)	1114	14.8	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	.	.	.	.	.	.	.
		水 明	度	(m)	1109	15.3	15.1	15.2	15.2	15.2	15.2	.	.	.	.	.	.	.
		pH			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	.	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 透視相気況		(mS/m)	1210	12.	9.7	8.8	9.3	12.	13.	.	.	.	.	.	.	.	
			(cm)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号		類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 名		能登半島沿岸海域 能登町市之瀬沖		調 査 機 関 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1					
17	608-10		A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探	水 月 日 刻					4/18 7:19	6/14 6:41	8/22 6:53	10/28 7:10	12/19 7:41	2/29 8:00	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候		1103	快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇	.	.	.	.	.	.	.
		気流	温	(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水流	温	(℃)	1105	12.4	21.8	26.2	18.8	13.9	10.6	.	.	.	.	.	.	.
		探採	量	(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水 位	置	(m)	1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.	.	.
		全透	深	(m)	1114	15.2	14.3	14.0	14.4	14.7	18.0	.	.	.	.	.	.	.
		水 明	度	(m)	1109	15.7	14.8	14.5	14.9	15.2	18.5	.	.	.	.	.	.	.
		pH			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	.	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	底層DO	(mg/L)	1210	13.	9.6	8.3	9.9	11.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		透視相気況	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号		類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名		能登半島沿岸海域 能登町越坂沖		調 査 機 関 採 分 析 機 関	名 名 開 開	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1			
17	608-11		A	4	2019	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探	水 月 日 水 時 刻					4/18 7:14	6/14 6:36	8/22 6:49	10/28 7:05	12/19 7:36	2/29 7:50	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候			1103	快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇	.	.	.	.	.	.
		気温	温	(℃)		1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水流	温	(℃)		1105	12.2	21.0	26.3	19.2	13.3	10.5	.	.	.	.	.	.
		流量	量	(m ³ /s)		1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		採探	位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	.	.	.	.	.
		水 水	深	(m)		1109	20.0	20.0	20.0	20.1	20.6	20.4	.	.	.	.	.	.
		全透	深度	(m)		1114	20.5	20.5	20.5	20.6	21.1	20.9	.	.	.	.	.	.
		pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)		1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)		1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)		1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)		1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)			1206	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 透視相気況	底層DO	(mg/L)		1210	13.	9.6	8.5	9.9	11.	13.	.	.	.	.	.	.	
		電気伝導率	(mS/m)		1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		透視相気況	(cm)		1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号		類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 称		能登半島沿岸海域 能登町藤波沖				調 査 機 関 名 称	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1				
17	608-12		A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採探	水 月 日 水 時 刻					4/18 7:56	6/14 7:16	8/22 7:28	10/28 7:44	12/19 8:18	2/29 8:40	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候			1103	快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇							
		気流	温	(℃)	1104														
		水流	温	(℃)	1105														
		探採	量	(m ³ /s)	1106														
		水 位	置	(m)	1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層								
		全透	深	(m)	1114	26.0	27.3	27.0	21.8	27.1	18.0								
		透明	度	(m)	1109	26.5	27.8	27.5	22.3	27.6	18.5								
		pH			1201	.	.	.	.	.	.								
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.								
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.								
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.								
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.								
		大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質	(MPN/100mL)	1206	.	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
その他の項目	電気伝導率 透色相気況	窒素	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		リン	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		底層DO	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			(mg/L)	1210	12.	9.9	8.8	9.9	11.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		透色相気況	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	能登半島沿岸海域 穴水町前波沖	調 査 機 関 名 採 分 析 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1							
17	608-13			A	4	2019	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探	水 月 日 水 時 刻						4/13 6:39	6/11 5:46	8/26 5:55	10/24 6:47	12/16 7:17	2/21 7:06	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
		気流	温	(℃)	1104														
		水流	温	(℃)	1105														
		探採	量	(m ³ /s)	1106														
		水 位	置	(m)	1109	下層	下層	下層	下層	下層	下層								
		全透	深	(m)	1114	25.0	23.0	24.5	22.0	13.7	25.2								
		透明	度	(m)	1109	25.5	23.5	25.0	22.5	14.2	25.7								
		pH			1201	.	.	.	.	.	.								
		DO		(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.								
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.								
		COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.								
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.								
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	.	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
底層DO	(mg/L)	1210	13.	9.9	9.0	9.9	11.	12.											
その他の項目	電気伝導率 透視相気況	率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		度	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		相		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		気		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	能登半島沿岸海域 七尾市庵町17号防波堤沖					調 査 機 関 名 採 分 析 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1			
17	608-14			A	4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探	水 月 日 水 時 刻							4/13 7:19	6/11 6:30	8/26 6:34	10/24 7:37	12/16 8:07	2/21 7:49	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴							
		気流	温	(℃)			1104													
		水流	温	(℃)			1105	10.6	20.0	25.2	20.3	15.1	10.6							
		探採	量	(m ³ /s)			1106													
		水 位	置	(m)				下層	下層	下層	下層	下層	下層							
		全透	深	(m)				18.9	13.7	13.7	13.0	14.6	18.1							
		透明	度	(m)			1109	19.4	14.2	14.2	13.5	15.1	18.6							
		pH					1114													
		DO		(mg/L)			1201	.	.	.	.	.	.							
		BOD		(mg/L)			1202	.	.	.	.	.	.							
		COD		(mg/L)			1203	.	.	.	.	.	.							
		SS		(mg/L)			1204	.	.	.	.	.	.							
		大腸菌群数	(MPN/100mL)				1205	.	.	.	.	.	.							
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				1206	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10		
その他の項目	電気伝導率 透視相気況	窒素	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.								
		リン	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.								
		底層DO	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.								
		底層DO	(mg/L)			1210	13.	9.9	9.1	9.8	11.	12.								
		電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.								
		透視相気況	(cm)			1006	.	.	.	.	.	.								
					1113	.	.	.	.	.	.									
					1112	.	.	.	.	.	.									
					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態									