4　水生生物保全環境基準に係る事前調査結果

4.1 全　亜　鉛

(1) 河　　川 …… 145

(2) 湖　　沼 …… 147

(3) 海　　域 …… 147

4.2 ノニルフェノール

(1) 河　　川 …… 149

(2) 湖　　沼 …… 150

(3) 海　　域 …… 151

4.3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(1) 河　　川 …… 152

(2) 湖　　沼 …… 153

(3) 海　　域 …… 154

4.4 底層溶存酸素量

(1) 湖　　沼 …… 155

(2) 海　　域 …… 158

4.1 全亜鉛

(1) 河　川

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
大聖寺川上流	新我谷発電所前	5/17	11:30	< 0.005
		8/16	11:55	< 0.005
		11/14	12:10	< 0.005
		2/10	9:50	0.005
大聖寺川中流	二天橋	5/17	11:10	< 0.005
		8/16	11:20	< 0.005
		11/14	11:30	< 0.005
		2/10	8:40	< 0.005
大聖寺川下流(甲)	下福田橋	5/17	10:15	< 0.005
		8/16	9:50	0.007
		11/14	10:30	< 0.005
		2/10	10:25	< 0.005
	三ツ橋	5/17	10:00	< 0.005
		8/16	9:20	< 0.005
		11/14	10:00	< 0.005
		2/10	10:05	< 0.005
大聖寺川下流(乙)	塩屋大橋	5/17	9:40	< 0.005
		8/16	8:50	< 0.005
		11/14	9:45	< 0.005
		2/10	9:45	< 0.005
大聖寺川別流	木呂場橋	5/17	10:45	< 0.005
		8/16	10:45	< 0.005
		11/14	11:00	< 0.005
		2/10	11:00	0.017
	松島橋	5/17	10:30	< 0.005
		8/16	10:20	< 0.005
		11/14	10:45	< 0.005
		2/10	10:40	0.015
動橋川上流	四十九院橋	5/20	9:35	< 0.005
		8/16	9:20	< 0.005
		11/13	8:50	< 0.005
		2/10	8:20	< 0.005
	湯の国橋	5/20	10:25	< 0.005
		8/16	10:05	< 0.005
		11/13	9:45	< 0.005
		2/10	10:25	< 0.005
動橋川下流	葦切橋	5/20	10:55	< 0.005
		8/16	10:45	< 0.005
		11/13	10:30	< 0.005
		2/10	13:05	< 0.005
八日市川	猫橋	5/20	11:15	< 0.005
		8/16	10:25	< 0.005
		11/13	10:10	< 0.005
		2/10	11:00	0.007
前川	御幸橋	5/8	9:51	0.016
		8/21	9:51	0.007
		11/13	9:57	0.013
		2/26	9:49	0.013
手取川上流	風嵐堰堤	5/19	11:00	0.008
		8/13	9:45	< 0.005
		10/25	11:10	< 0.005
		12/3	9:35	< 0.005
手取川下流	美川大橋	5/16	8:26	0.003
		11/14	8:40	0.002
大日川上流	丸山大橋	5/19	9:25	0.005
		8/13	9:55	< 0.005
		10/25	11:00	< 0.005
		12/3	10:05	< 0.005
大日川下流	下野大橋	5/19	9:50	< 0.005
		8/13	13:10	< 0.005
		10/25	8:15	< 0.005
		12/3	6:35	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
尾添川上流	三ツ俣堰堤	5/19	11:55	< 0.005
		8/13	8:30	< 0.005
		10/25	7:55	< 0.005
		12/3	8:25	< 0.005
尾添川下流	濁澄橋	5/19	13:30	< 0.005
		8/13	9:10	< 0.005
		10/25	8:45	< 0.005
		12/3	7:10	0.006
犀川上流	水淵橋	4/12	9:30	< 0.005
		7/8	9:20	0.005
		10/2	9:10	< 0.005
		1/9	9:30	< 0.005
	大桑橋	4/12	9:15	< 0.005
		7/8	9:05	< 0.005
		10/2	8:50	< 0.005
		1/9	9:10	< 0.005
犀川中流	JR鉄橋	4/12	8:25	< 0.005
		7/8	8:15	0.005
		10/2	8:05	< 0.005
		1/9	8:30	0.008
	伏見川合流点前	4/12	9:30	< 0.005
		7/8	9:15	< 0.005
		10/2	9:15	< 0.005
		1/9	9:10	0.015
犀川下流	普正寺橋	4/12	10:15	< 0.005
		7/8	9:50	0.009
		10/2	10:00	0.005
		1/9	10:30	0.021
伏見川	平栗橋	4/12	9:50	< 0.005
		7/8	9:35	< 0.005
		10/2	9:30	< 0.005
		1/9	9:50	< 0.005
	米泉橋	4/12	10:40	< 0.005
		7/8	10:20	< 0.005
		10/2	10:25	< 0.005
		1/9	10:40	0.041
浅野川上流	茅原橋	5/1	9:00	< 0.005
		8/1	10:15	< 0.005
		11/1	9:15	< 0.005
		2/3	8:50	< 0.005
	鈴見橋	5/1	9:35	< 0.005
		8/1	8:55	< 0.005
		11/1	9:35	< 0.005
		2/3	9:10	< 0.005
浅野川中流	応化橋	5/1	8:15	0.005
		8/1	8:20	< 0.005
		11/1	9:20	< 0.005
		2/3	9:25	< 0.005
浅野川下流	松寺橋	5/1	11:00	0.012
		8/1	9:10	0.007
		11/1	9:35	0.007
		2/3	9:15	0.007
森下川上流	直江野橋	5/1	10:15	< 0.005
		8/1	11:00	< 0.005
		11/1	10:15	< 0.005
		2/3	10:00	< 0.005
	勘済橋	5/1	10:30	< 0.005
		8/1	11:15	< 0.005
		11/1	10:30	< 0.005
		2/3	10:20	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
金腐川	鷹之巣橋	5/1	10:00	0.005
		8/1	10:40	0.005
		11/1	10:00	< 0.005
		2/3	9:40	< 0.005
	御所大橋	5/1	9:45	< 0.005
		8/1	8:40	< 0.005
		11/1	9:45	< 0.005
		2/3	9:20	< 0.005
河北潟及び大野川の一部	貯木場中央	5/20	10:40	< 0.005
		8/19	8:50	0.005
		11/14	10:19	0.020
		2/14	10:11	0.007
津幡川上流	津幡川橋	5/20	14:27	0.012
		8/19	14:05	< 0.005
		11/14	14:03	0.009
		2/14	13:07	0.006
津幡川下流	住ノ江橋	5/20	14:14	0.007
		8/19	13:47	< 0.005
		11/14	13:47	0.008
		2/14	12:47	0.010
能瀬川	谷内向橋	5/20	13:59	0.010
		8/19	13:29	< 0.005
		11/14	13:24	0.009
		2/14	12:27	0.007
	浦能瀬橋	5/20	11:39	< 0.005
		8/19	10:07	< 0.005
		11/14	11:19	0.012
		2/14	10:46	< 0.005
宇ノ気川上流	環衛橋	5/20	13:40	0.008
		8/19	13:07	< 0.005
		11/14	13:04	0.010
		2/14	12:05	0.006
宇ノ気川下流	宇ノ気川橋	5/20	11:57	0.010
		8/19	11:49	< 0.005
		11/14	11:41	0.018
		2/14	11:07	0.010
羽咋川(邑知潟を含む)	羽咋川水門橋	5/20	10:45	0.007
		8/1	9:32	< 0.005
		11/19	13:33	0.012
		2/19	10:03	0.006
	羽咋大橋	5/20	10:05	0.013
		8/1	13:17	0.006
		11/19	14:02	0.016
		2/19	10:14	0.008
	邑知潟中央	5/20	11:05	0.005
		8/1	9:51	< 0.005
		11/19	13:20	0.009
		2/19	10:38	0.006
長曽川	長曽大橋	5/20	11:26	0.009
		8/1	10:15	0.005
		11/19	10:23	0.013
		2/19	10:52	0.008
子浦川	雁田橋	5/20	10:25	0.029
		8/1	9:12	< 0.005
		11/19	13:43	0.011
		2/19	9:49	0.007
米町川上流	滝川橋	5/20	13:17	0.012
		8/1	12:33	< 0.005
		11/19	11:58	0.009
		2/19	12:32	< 0.005
米町川下流	梨谷小山橋	5/20	13:00	0.010
		8/1	12:11	< 0.005
		11/19	11:39	0.010
		2/19	12:12	0.010

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
米町川下流	米町川橋	5/20	12:50	0.010
		8/1	11:50	< 0.005
		11/19	11:17	0.010
		2/19	11:58	0.008
	川尻橋	5/20	12:30	0.028
		8/1	11:29	0.005
		11/19	12:20	0.020
		2/19	11:37	0.010
於古川上流	日詰橋	5/20	11:45	0.028
		8/1	10:44	0.006
		11/19	10:56	0.010
		2/19	11:18	0.008
於古川下流	於古川橋	5/20	12:07	0.018
		8/1	11:02	0.006
		11/19	12:45	0.012
		2/19	11:54	0.006
御祓川上流	藤橋二号橋	5/15	9:25	0.008
		8/21	9:15	0.008
		11/13	9:45	< 0.005
		2/26	8:40	0.018
御祓川下流	西藤橋橋	5/15	9:47	0.007
		8/21	9:33	< 0.005
		11/13	10:05	0.005
		2/26	9:05	0.019
	仙対橋	5/15	10:11	0.008
		8/21	10:00	0.014
		11/13	10:32	0.009
		2/26	9:30	0.070
	桜川橋	5/15	10:00	0.007
		8/21	9:45	< 0.005
		11/13	10:19	0.009
		2/26	9:17	0.024
河原田川	姫田橋	5/15	10:10	< 0.005
		8/1	9:56	0.005
	いろは橋	5/15	9:25	0.006
		8/1	10:47	0.021
		1/22	9:01	0.008
		3/12	8:28	0.007
	二ツ屋橋	5/15	9:55	< 0.005
		8/1	10:16	0.033
鳳至川	山本大橋	5/15	9:10	0.005
		8/1	9:35	0.034
		1/22	8:44	0.008
		3/12	8:52	0.010
	気勝橋	5/15	9:45	0.006
		8/1	10:27	0.030
		1/22	9:13	0.005
		3/12	9:05	< 0.005
町野川	小間生橋	5/22	10:15	0.005
		8/1	11:18	0.008
		1/22	10:11	< 0.005
		3/12	10:10	< 0.005
	明治橋	5/22	9:30	0.005
		8/1	11:38	0.012
	天神橋	5/22	9:50	0.007
		8/1	11:55	0.007

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
若山川上流	定祐橋	5/22	11:10	0.007
		8/1	9:55	0.014
		1/22	10:54	0.017
		3/12	10:59	0.015
	古摩比橋	5/22	10:55	0.008
		8/1	10:10	0.010
		1/22	11:10	0.014
		3/12	11:16	0.011
若山川下流	柳橋	5/22	11:30	0.032
		8/1	10:20	0.011
		1/22	11:21	0.018
		3/12	11:40	0.011
	吾妻橋	5/22	11:45	0.007
		8/1	10:32	0.007
		1/22	11:40	0.017
		3/12	11:57	0.010

(2) 湖　沼

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
北潟湖	鹿島の森横	5/17	9:25	< 0.005
		8/16	8:10	< 0.005
		11/14	9:10	< 0.005
		2/10	9:10	< 0.005
新堀川(柴山潟を含む)	源平橋	5/20	14:35	< 0.005
		8/16	11:50	< 0.005
		11/13	11:45	< 0.005
		2/10	13:50	< 0.005
	浮御堂前	5/20	14:10	< 0.005
		8/16	12:20	< 0.005
		11/13	12:05	< 0.005
		2/10	13:25	< 0.005
	柴山潟中央	5/20	11:55	< 0.005
		8/16	11:15	< 0.005
		11/13	11:20	< 0.005
		2/10	11:50	< 0.005
河北潟	大根布放水路前	5/20	9:54	< 0.005
		8/19	9:24	< 0.005
		11/14	9:44	0.006
		2/14	9:37	0.009
	河北潟中央	8/19	11:00	< 0.005
		11/14	8:58	0.007
		2/14	9:10	0.007
	森下川河口地先	5/20	11:00	0.007
		8/19	8:20	< 0.005
		11/14	10:47	0.008
		2/14	8:30	0.006

(3) 海　域

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
加賀沿岸海域	加賀市塩屋沖	4/19	8:26	< 0.005
		8/7	7:55	< 0.005
		10/11	7:54	< 0.005
		3/12	7:58	< 0.005
	加賀市橋立漁港沖	4/19	8:53	< 0.005
		8/7	8:20	< 0.005
		10/11	8:19	< 0.005
		3/12	8:22	< 0.005
	新堀川沖	4/19	9:06	< 0.005
		8/7	8:32	< 0.005
		10/11	8:31	< 0.005
		3/12	8:33	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
加賀沿岸海域	小松市安宅新沖	4/19	9:24	< 0.005
		8/7	8:51	< 0.005
		10/11	8:49	< 0.005
		3/12	8:52	0.005
	小松市安宅漁港沖	4/19	9:31	< 0.005
		8/7	8:58	< 0.005
		10/11	8:57	< 0.005
		3/12	8:58	0.006
	能美市根上沖	4/19	9:44	< 0.005
		8/7	9:08	< 0.005
		10/11	9:08	< 0.005
		3/12	9:08	0.007
	白山市美川漁港沖	4/19	9:59	< 0.005
		8/7	9:26	< 0.005
		10/11	9:25	< 0.005
		3/12	9:23	0.007
	白山市笠間沖	4/19	10:12	< 0.005
		8/7	9:38	< 0.005
		10/11	9:37	< 0.005
		3/12	9:34	< 0.005
	倉部川沖	4/19	10:27	< 0.005
		8/7	9:56	< 0.005
		10/11	9:52	< 0.005
		3/12	9:48	< 0.005
金沢沿岸海域	金沢市下安原町沖	4/19	10:37	< 0.001
		8/7	10:06	0.001
		10/11	10:02	0.001
		3/12	9:58	0.001
	金沢市大野町沖	4/19	10:52	0.001
		8/7	10:22	0.002
		10/11	10:19	0.001
		3/12	10:12	0.001
金沢港(丙)	金沢市金石本町沖	4/19	10:46	0.001
		8/7	10:17	< 0.001
		10/11	10:13	0.001
		3/12	10:07	0.001
金沢港(乙)	西防波堤出口	4/19	11:06	0.001
		8/7	10:36	0.003
		10/11	10:34	0.001
		3/12	10:24	0.003
金沢港(甲)	泊地中央	4/19	11:17	0.006
		8/7	10:48	0.001
		10/11	10:46	0.005
		3/12	10:35	0.005
	泊地出口	4/19	11:12	0.002
		8/7	10:43	0.001
		10/11	10:41	0.005
		3/12	10:30	0.002
七尾南湾(甲)	南湾中央部	4/27	7:49	< 0.005
		8/5	7:23	< 0.005
		10/22	8:29	< 0.005
		3/9	8:31	< 0.005
七尾南湾(乙)	寿町防波堤内	4/27	7:40	< 0.005
		8/5	7:15	< 0.005
		10/22	8:21	< 0.005
		3/9	8:22	< 0.005
	万行防波堤内	4/27	7:32	< 0.005
		8/5	7:07	< 0.005
		10/22	8:13	< 0.005
		3/9	8:14	< 0.005
	大田防波堤内	4/27	7:25	< 0.005
		8/5	7:00	< 0.005
		10/22	8:05	< 0.005
		3/9	8:07	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
七尾西湾	西湾中央部	4/27	8:07	< 0.005
		8/5	7:41	< 0.005
		10/22	8:43	< 0.005
		3/9	8:48	< 0.005
七尾北湾	北湾中央部	4/27	5:26	< 0.005
		8/5	5:15	< 0.005
		10/22	6:08	< 0.005
		3/9	6:11	< 0.005
河北沿岸海域	内灘町沖	4/20	12:37	< 0.005
		8/25	12:30	< 0.005
		10/14	12:25	< 0.005
		3/24	10:35	< 0.005
	かほく市白尾沖	4/20	12:19	< 0.005
		8/25	12:08	< 0.005
		10/14	12:09	< 0.005
		3/24	9:44	< 0.005
	かほく市高松町沖	4/20	12:03	< 0.005
		8/25	11:56	< 0.005
		10/14	11:53	< 0.005
		3/24	9:28	< 0.005
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	4/20	11:50	< 0.005
		8/25	11:44	< 0.005
		10/14	11:39	< 0.005
		3/24	9:14	< 0.005
	宝達志水町出浜沖	4/20	11:40	< 0.005
		8/25	11:34	< 0.005
		10/14	11:29	< 0.005
		3/24	9:04	< 0.005
	羽咋市千里浜沖	4/20	11:28	< 0.005
		8/25	11:22	< 0.005
		10/14	11:15	< 0.005
		3/24	8:52	< 0.005
	志賀町高浜沖	4/20	10:50	< 0.005
		8/25	10:49	< 0.005
		10/14	10:41	< 0.005
		3/24	8:21	< 0.005
	志賀町福浦灯台沖	4/20	10:21	< 0.005
		8/25	10:19	< 0.005
		10/14	10:15	< 0.005
		3/24	7:42	< 0.005
	輪島市門前町鹿磯沖	4/20	9:08	< 0.005
		8/25	9:09	< 0.005
		10/14	9:08	< 0.005
		3/24	6:36	< 0.005
	輪島市町野町大川沖	4/30	6:19	< 0.005
		8/22	5:52	< 0.005
		10/27	6:00	< 0.005
		3/9	7:07	< 0.005
	珠洲市三崎町寺家沖	4/30	7:25	< 0.005
		8/22	7:00	< 0.005
		10/27	7:10	< 0.005
		3/9	8:13	< 0.005
	能登町布浦沖	4/30	8:10	< 0.005
		8/22	8:01	< 0.005
		10/27	8:08	< 0.005
		3/9	10:34	< 0.005
	能登町市之瀬沖	4/30	9:46	< 0.005
		8/22	9:38	< 0.005
		10/27	9:39	< 0.005
		3/9	12:28	< 0.005
	能登町越坂沖	4/30	9:40	< 0.005
		8/22	9:32	< 0.005
		10/27	9:34	< 0.005
		3/9	12:20	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
能登半島沿岸海域	能登町藤波沖	4/30	9:01	< 0.005
		8/22	8:56	< 0.005
		10/27	9:00	< 0.005
		3/9	11:38	< 0.005
	穴水町前波沖	4/27	5:51	< 0.005
		8/5	5:35	< 0.005
		10/22	6:30	< 0.005
		3/9	6:35	< 0.005
	七尾市庵町17号防波堤沖	4/27	6:36	< 0.005
		8/5	6:18	< 0.005
		10/22	7:19	< 0.005
		3/9	7:20	< 0.005

4.2 ノニルフェノール

(1) 河　川

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
大聖寺川上流	新我谷発電所前	9/6	12:25	< 0.00006
大聖寺川中流	二天橋	9/6	11:55	< 0.00006
大聖寺川下流(甲)	下福田橋	9/6	11:00	< 0.00006
	三ツ橋	9/6	10:40	< 0.00006
大聖寺川下流(乙)	塩屋大橋	9/6	10:15	< 0.00006
大聖寺川別流	木呂場橋	9/6	11:30	< 0.00006
	松島橋	9/6	11:15	< 0.00006
動橋川上流	四十九院橋	9/26	9:40	< 0.00006
	湯の国橋	9/26	10:00	< 0.00006
動橋川下流	葦切橋	9/26	9:00	< 0.00006
八日市川	猫橋	9/26	10:20	< 0.00006
梯川下流	石田橋	8/6	10:35	< 0.00006
郷谷川	沢大橋	9/4	10:42	< 0.00006
前川	御幸橋	9/4	9:37	< 0.00006
	浮柳新橋	9/4	9:16	< 0.00006
手取川上流	風嵐堰堤	9/12	10:00	< 0.00006
手取川下流	美川大橋	8/6	8:52	< 0.00006
大日川上流	丸山大橋	9/12	8:50	< 0.00006
大日川下流	下野大橋	9/12	7:55	< 0.00006
尾添川上流	三ツ俣堰堤	9/12	9:20	< 0.00006
尾添川下流	濁澄橋	9/12	8:40	< 0.00006
犀川上流	水淵橋	7/8	9:20	< 0.00006
	大桑橋	7/8	9:05	< 0.00006
犀川中流	JR鉄橋	7/8	8:15	< 0.00006
	伏見川合流点前	7/8	9:15	< 0.00006
犀川下流	二ツ寺橋	7/8	9:25	< 0.00006
	普正寺橋	7/8	9:50	< 0.00006
伏見川	平栗橋	7/8	9:35	< 0.00006
	米泉橋	7/8	10:20	< 0.00006
	伏見川橋	7/8	8:30	< 0.00006
浅野川上流	茅原橋	8/1	10:15	< 0.00006
	鈴見橋	8/1	8:55	< 0.00006
浅野川中流	応化橋	8/1	8:20	< 0.00006
浅野川下流	松寺橋	8/1	9:10	< 0.00006
	鞍降橋	8/1	9:00	< 0.00006
森下川上流	直江野橋	8/1	11:00	< 0.00006
	勘済橋	8/1	11:15	< 0.00006
森下川下流	森本大橋	8/1	10:30	< 0.00006
金腐川	鷹之巣橋	8/1	10:40	< 0.00006
	御所大橋	8/1	8:40	< 0.00006
	金腐川橋	8/1	9:20	< 0.00006
河北潟及び大野川の一部	粟ヶ崎橋	8/1	8:50	< 0.00006
	貯木場中央	10/15	9:00	< 0.00006
津幡川上流	津幡川橋	10/15	12:56	< 0.00006
津幡川下流	住ノ江橋	10/15	12:36	< 0.00006

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
能瀬川	谷内向橋	10/15	12:13	< 0.00006
	浦能瀬橋	10/15	10:48	< 0.00006
宇ノ気川上流	環衛橋	10/15	11:50	< 0.00006
宇ノ気川下流	宇ノ気川橋	10/15	11:04	< 0.00006
羽咋川(邑知潟を含む)	羽咋川水門橋	10/15	10:41	< 0.00006
	羽咋大橋	10/15	10:00	< 0.00006
	邑知潟中央	10/15	10:54	< 0.00006
長曽川	長曽大橋	10/15	11:25	< 0.00006
子浦川	雁田橋	10/15	10:20	< 0.00006
米町川上流	滝川橋	10/15	12:30	< 0.00006
米町川下流	梨谷小山橋	10/15	12:13	< 0.00006
米町川下流	米町川橋	10/15	12:53	< 0.00006
	川尻橋	10/15	13:20	< 0.00006
於古川上流	日詰橋	10/15	11:50	< 0.00006
於古川下流	於古川橋	10/15	13:05	< 0.00006
御祓川上流	藤橋二号橋	10/2	9:03	< 0.00006
御祓川下流	西藤橋橋	10/2	9:17	< 0.00006
	仙対橋	10/2	9:45	< 0.00006
	桜川橋	10/2	9:30	< 0.00006
河原田川	姫田橋	9/4	9:40	< 0.00006
	いろは橋	9/4	8:58	< 0.00006
	二ツ屋橋	9/4	9:25	< 0.00006
鳳至川	山本大橋	9/4	8:45	< 0.00006
	気勝橋	9/4	9:15	< 0.00006
町野川	小間生橋	9/5	10:00	< 0.00006
	明治橋	9/5	9:25	< 0.00006
	天神橋	9/5	9:35	< 0.00006
若山川上流	定祐橋	9/5	10:45	< 0.00006
	古摩比橋	9/5	11:02	< 0.00006
若山川下流	柳橋	9/5	11:14	< 0.00006
	吾妻橋	9/5	11:20	< 0.00006

(2) 湖　沼

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
北潟湖	鹿島の森横	9/6	9:30	< 0.00006
新堀川(柴山潟を含む)	源平橋	9/26	10:30	< 0.00006
	浮御堂前	9/26	9:35	< 0.00006
	柴山潟中央	9/26	11:35	< 0.00006
木場潟	木場潟中央	9/4	9:51	< 0.00006
河北潟	大根布放水路前	10/15	9:29	< 0.00006
	河北潟中央	10/15	10:08	< 0.00006
	森下川河口地先	10/15	8:23	< 0.00006

(3) 海　域

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
加賀沿岸海域	加賀市塩屋沖	10/11	7:54	< 0.00006
	加賀市橋立漁港沖	10/11	8:19	< 0.00006
	新堀川沖	10/11	8:31	< 0.00006
	小松市安宅新沖	10/11	8:49	< 0.00006
	小松市安宅漁港沖	10/11	8:57	< 0.00006
	能美市根上沖	10/11	9:08	< 0.00006
	白山市美川漁港沖	10/11	9:25	< 0.00006
	白山市笠間沖	10/11	9:37	< 0.00006
	倉部川沖	10/11	9:52	< 0.00006
金沢沿岸海域	金沢市下安原町沖	10/11	10:02	< 0.00006
	金沢市大野町沖	10/11	10:19	< 0.00006
金沢港(丙)	金沢市金石本町沖	10/11	10:13	< 0.00006
金沢港(乙)	西防波堤出口	10/11	10:34	< 0.00006
金沢港(甲)	泊地中央	10/11	10:46	< 0.00006
	泊地出口	10/11	10:41	< 0.00006
七尾南湾(甲)	南湾中央部	10/22	8:29	< 0.00006
七尾南湾(乙)	寿町防波堤内	10/22	8:21	< 0.00006
	万行防波堤内	10/22	8:13	< 0.00006
	大田防波堤内	10/22	8:05	< 0.00006
七尾西湾	西湾中央部	10/22	8:43	< 0.00006
七尾北湾	北湾中央部	10/22	6:08	< 0.00006
河北沿岸海域	内灘町沖	10/14	12:25	< 0.00006
	かほく市白尾沖	10/14	12:09	< 0.00006
	かほく市高松沖	10/14	11:53	< 0.00006
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	10/14	11:39	< 0.00006
	宝達志水町出浜沖	10/14	11:29	< 0.00006
	羽咋市千里浜沖	10/14	11:15	< 0.00006
	志賀町高浜沖	10/14	10:41	< 0.00006
	志賀町福浦灯台沖	10/14	10:15	< 0.00006
	輪島市門前町鹿磯沖	10/14	9:08	< 0.00006
	輪島市町野町大川沖	10/27	6:00	< 0.00006
	珠洲市三崎町寺家沖	10/27	7:10	< 0.00006
	能登町布浦沖	10/27	8:08	< 0.00006
	能登町市之瀬沖	10/27	9:39	< 0.00006
	能登町越坂沖	10/27	9:34	< 0.00006
	能登町藤波沖	10/27	9:00	< 0.00006
	穴水町前波沖	10/22	6:30	< 0.00006
	七尾市庵町17号防波堤沖	10/22	7:19	< 0.00006

4.3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(1) 河　川

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)
大聖寺川上流	新我谷発電所前	8/16	11:55	0.0008
大聖寺川中流	二天橋	8/16	11:20	0.0008
大聖寺川下流(甲)	下福田橋	8/16	9:50	0.0034
	三ツ橋	8/16	9:20	0.0020
大聖寺川下流(乙)	塩屋大橋	8/16	8:50	0.0049
大聖寺川別流	木呂場橋	8/16	10:45	0.0024
	松島橋	8/16	10:20	0.0010
動橋川上流	四十九院橋	8/16	9:20	0.0007
	湯の国橋	8/16	10:05	0.0011
動橋川下流	葦切橋	8/16	10:45	0.0006
八日市川	猫橋	8/16	10:25	0.0011
梯川下流	石田橋	8/6	10:35	< 0.0006
郷谷川	沢大橋	8/13	11:15	0.0009
前川	御幸橋	8/13	12:35	0.0015
	浮柳新橋	8/13	13:00	0.0022
手取川上流	風嵐堰堤	8/13	9:45	0.0009
手取川下流	美川大橋	8/6	8:52	< 0.0006
大日川上流	丸山大橋	8/13	9:55	0.0009
大日川下流	下野大橋	8/13	13:10	0.0010
尾添川上流	三ツ俣堰堤	8/13	8:30	0.0008
尾添川下流	濁澄橋	8/13	9:10	0.0009
犀川上流	水淵橋	10/2	9:10	< 0.0006
	大桑橋	10/2	8:50	< 0.0006
犀川中流	JR鉄橋	10/2	8:05	< 0.0006
	伏見川合流点前	10/2	9:15	< 0.0006
犀川下流	二ツ寺橋	10/2	9:40	< 0.0006
	普正寺橋	10/2	10:00	0.0008
伏見川	平栗橋	10/2	9:30	< 0.0006
	米泉橋	10/2	10:25	< 0.0006
	伏見川橋	10/2	8:20	< 0.0006
浅野川上流	茅原橋	11/1	9:15	0.0056
	鈴見橋	11/1	9:35	0.0017
浅野川中流	応化橋	11/1	9:20	0.0012
浅野川下流	松寺橋	11/1	9:35	0.0036
	鞍降橋	11/1	9:10	0.0046
森下川上流	直江野橋	11/1	10:15	0.0014
	勘済橋	11/1	10:30	0.0006
森下川下流	森本大橋	11/1	10:40	0.0010
金腐川	鷹之巣橋	11/1	10:00	0.0014
	御所大橋	11/1	9:45	0.0025
	金腐川橋	11/1	9:55	0.0006
河北潟及び大野川の一部	粟崎橋	11/1	8:50	0.0037
	貯木場中央	8/19	8:50	< 0.0006
津幡川上流	津幡川橋	8/19	14:05	0.0018
津幡川下流	住ノ江橋	8/19	13:47	< 0.0006

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)
能瀬川	谷内向橋	8/19	13:29	< 0.0006
	浦能瀬橋	8/19	10:07	< 0.0006
宇ノ気川上流	環衛橋	8/19	13:07	< 0.0006
宇ノ気川下流	宇ノ気川橋	8/19	11:49	< 0.0006
羽咋川(邑知潟を含む)	羽咋川水門橋	8/1	9:32	< 0.0006
	羽咋大橋	8/1	13:17	< 0.0006
	邑知潟中央	8/1	9:51	< 0.0006
長曽川	長曽大橋	8/1	10:15	< 0.0006
子浦川	雁田橋	8/1	9:12	0.0008
米町川上流	滝川橋	8/1	12:33	0.0006
米町川下流	梨谷小山橋	8/1	12:11	< 0.0006
米町川下流	米町川橋	8/1	11:50	< 0.0006
	川尻橋	8/1	11:29	< 0.0006
於古川上流	日詰橋	8/1	10:44	< 0.0006
於古川下流	於古川橋	8/1	11:02	< 0.0006
御祓川上流	藤橋二号橋	8/28	11:47	0.0039
御祓川下流	西藤橋橋	8/28	11:59	0.0032
	仙対橋	8/28	12:14	0.0011
	桜川橋	8/28	12:25	0.0024
河原田川	姫田橋	8/5	10:55	< 0.0006
	いろは橋	8/5	12:18	0.0008
	二ツ屋橋	8/5	11:25	< 0.0006
鳳至川	山本大橋	8/5	11:55	0.0010
	気勝橋	8/5	11:40	0.0007
町野川	小間生橋	8/5	13:45	< 0.0006
	明治橋	8/5	14:10	< 0.0006
	天神橋	8/5	14:28	< 0.0006
若山川上流	定祐橋	8/5	16:27	< 0.0006
	古摩比橋	8/5	16:12	< 0.0006
若山川下流	柳橋	8/5	15:59	0.0010
	吾妻橋	8/5	15:38	0.0016

(2) 湖　沼

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)
北潟湖	鹿島の森横	8/16	8:10	0.0042
新堀川(柴山潟を含む)	源平橋	8/16	11:50	0.0020
	浮御堂前	8/16	12:20	0.0006
	柴山潟中央	8/16	11:15	0.0006
木場潟	木場潟中央	8/13	12:15	0.0025
河北潟	大根布放水路前	8/19	9:24	< 0.0006
	河北潟中央	8/19	11:00	< 0.0006
	森下川河口地先	8/19	8:20	< 0.0006

(3) 海　域

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)
加賀沿岸海域	加賀市塩屋沖	8/7	7:55	< 0.0006
	加賀市橋立漁港沖	8/7	8:20	< 0.0006
	新堀川沖	8/7	8:32	< 0.0006
	小松市安宅新沖	8/7	8:51	< 0.0006
	小松市安宅漁港沖	8/7	8:58	< 0.0006
	能美市根上沖	8/7	9:08	< 0.0006
	白山市美川漁港沖	8/7	9:26	< 0.0006
	白山市笠間沖	8/7	9:38	< 0.0006
	倉部川沖	8/7	9:56	< 0.0006
金沢沿岸海域	金沢市下安原町沖	8/7	10:06	< 0.0006
	金沢市大野町沖	8/7	10:22	0.0019
金沢港(丙)	金沢市金石本町沖	8/7	10:17	< 0.0006
金沢港(乙)	西防波堤出口	8/7	10:36	< 0.0006
金沢港(甲)	泊地中央	8/7	10:48	< 0.0006
	泊地出口	8/7	10:43	< 0.0006
七尾南湾(甲)	南湾中央部	8/5	7:23	< 0.0006
七尾南湾(乙)	寿町防波堤内	8/5	7:15	< 0.0006
	万行防波堤内	8/5	7:07	< 0.0006
	大田防波堤内	8/5	7:00	< 0.0006
七尾西湾	西湾中央部	8/5	7:41	< 0.0006
七尾北湾	北湾中央部	8/5	5:15	< 0.0006
河北沿岸海域	内灘町沖	8/25	12:30	< 0.0006
	かほく市白尾沖	8/25	12:08	< 0.0006
	かほく市高松沖	8/25	11:56	< 0.0006
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	8/25	11:44	< 0.0006
	宝達志水町出浜沖	8/25	11:34	< 0.0006
	羽咋市千里浜沖	8/25	11:22	< 0.0006
	志賀町高浜沖	8/25	10:49	< 0.0006
	志賀町福浦灯台沖	8/25	10:19	< 0.0006
	輪島市門前町鹿磯沖	8/25	9:09	< 0.0006
	輪島市町野町大川沖	8/22	5:52	< 0.0006
	珠洲市三崎町寺家沖	8/22	7:00	< 0.0006
	能登町布浦沖	8/22	8:01	< 0.0006
	能登町市之瀬沖	8/22	9:38	< 0.0006
	能登町越坂沖	8/22	9:32	< 0.0006
	能登町藤波沖	8/22	8:56	< 0.0006
	穴水町前波沖	8/5	5:35	< 0.0006
	七尾市庵町17号防波堤沖	8/5	6:18	< 0.0006

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	503-51	B イ	2024	0		北潟湖 / 鹿島の森横	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	5/17	6/13	7/26	8/16	9/ 6	10/21	11/14	12/11	1/22	2/10	3/10
	採水時刻		8:50	9:25	9:15	8:50	8:15	9:40	9:30	9:15	9:05	9:05	9:15	9:15
一般項目	天候	1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴
	気温 (℃)	1104	15.4	19.2	25.3	29.4	26.8	27.9	18.5	14.8	7.5	5.2	2.8	8.1
	水温 (℃)	1105	18.3	17.2	25.4	28.6	30.4	28.2	19.3	15.5	9.0	6.8	2.4	8.1
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1
	全水深 (m)	1109	0.5	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8	0.4	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6
	透明度 (m)	1114	0.5	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8	0.4	0.4	0.8	0.8	0.6	0.5
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	9.8	9.5	8.5	8.6	6.3	11.	9.2	12.	10.	11.	13.	11.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	502-52	A ハ	2024	0		新堀川(柴山潟を含む) / 源平橋	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	5/20	6/ 7	7/26	8/16	9/26	10/22	11/13	12/12	1/20	2/10	3/10
	採水時刻		10:40	14:30	10:55	13:00	11:55	10:10	10:25	11:40	10:25	14:30	13:50	11:30
一般項目	天候	1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	雨	雨	晴
	気温 (℃)	1104	18.0	22.4	23.4	35.2	29.5	26.0	21.2	18.2	8.1	9.8	3.2	10.0
	水温 (℃)	1105	18.3	19.7	22.6	25.6	30.0	25.3	19.3	15.6	9.0	7.8	2.6	8.3
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
湖沼海域	採水水深 (m)		1.1	1.3	1.6	1.2	1.1	1.0	1.1	1.5	1.0	1.1	1.0	0.9
	全水深 (m)	1109	1.6	1.8	2.1	1.7	1.6	1.5	1.6	2.0	1.5	1.6	1.5	1.4
	透明度 (m)	1114	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7	1.2	1.2
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	10.	7.2	10.	6.7	4.4	6.3	8.0	8.9	9.2	10.	13.	11.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	502-51	A ハ	2024	0		新堀川(柴山潟を含む) / 浮御堂前	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	5/20	6/ 7	7/26	8/16	9/26	10/22	11/13	12/12	1/20	2/10	3/10
	採水時刻		10:20	14:10	10:40	10:50	12:20	9:45	10:40	12:00	10:40	10:55	13:25	10:50
一般項目	天候	1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴
	気温 (℃)	1104	21.0	23.5	24.8	34.9	30.2	25.2	21.0	17.8	8.3	14.8	3.6	9.3
	水温 (℃)	1105	17.9	19.4	24.0	24.0	30.1	25.8	19.2	15.4	8.4	7.0	2.9	7.8
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
湖沼海域	採水水深 (m)		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.6	2.7	2.7	2.6
	全水深 (m)	1109	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.1
	透明度 (m)	1114	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.9	1.7	1.2
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	10.	5.7	9.0	4.6	7.8	5.8	8.4	9.1	9.8	10.	12.	11.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	502- 1	A ハ	2024	0		新堀川(柴山潟を含む) / 柴山潟中央	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 2

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	4/19	5/20	5/20	6/ 7	6/ 7	7/26	7/26	8/16	8/16	9/26	9/26
	採水時刻		11:10	13:20	11:55	15:00	11:35	13:15	11:55	13:45	11:15	14:00	11:35	13:00
一般項目	天候	1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴
	気温 (℃)	1104	19.2	19.5	21.0	20.6	23.7	25.2	30.6	31.9	30.0	29.2	28.7	27.5
	水温 (℃)	1105	16.9	19.2	20.6	21.4	23.6	23.8	25.8	29.8	30.1	30.2	25.3	25.4
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
湖沼海域	採水水深 (m)		1.6	1.5	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.5	1.8	1.7	1.8	1.9
	全水深 (m)	1109	2.1	2.0	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.0	2.3	2.2	2.3	2.4
	透明度 (m)	1114	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.9	13.	10.	11.	8.2	10.	7.2	12.	6.4	7.5	5.4	6.5
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						新堀川(柴山潟を含む) / 柴山潟中央					石川県 / エオネックス / エオネックス						2／2
17	502- 1	A ハ	2024	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/22	10/22	11/13	11/13	12/12	12/12	1/20	1/20	2/10	2/10	3/10	3/10
	採水時刻					11:30	13:20	11:15	13:20	11:15	13:05	11:55	13:35	11:50	14:25	11:55	14:00
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴
	気温			(℃)	1104	21.9	22.0	18.0	17.0	7.2	9.5	10.5	11.0	5.2	4.7	13.0	12.1
	水温			(℃)	1105	18.8	18.9	15.7	16.1	8.5	8.9	8.4	8.8	4.1	4.2	8.9	9.2
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
湖沼海域生活環境項目	採水水深			(m)		1.6	1.7	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7
	全水深			(m)	1109	2.1	2.2	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2
	透明度			(m)	1114	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	1.0	0.8	2.0	2.2	1.2	1.3
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌数			(CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	10.	10.	8.0	8.5	9.4	9.6	10.	10.	12.	12.	10.	11.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						木場潟 / 木場潟中央					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1／2
17	501- 1	A ハ	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/ 8	5/ 8	6/ 5	6/ 5	7/ 9	7/ 9	8/21	8/21	9/ 4	9/ 4
	採水時刻					9:50	13:04	10:16	13:03	9:52	12:55	9:52	12:15	10:24	13:11	9:57	13:01
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	雨	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴
	気温			(℃)	1104	10.8	12.2	11.8	12.9	23.5	23.2	28.2	28.0	33.8	32.1	28.6	30.2
	水温			(℃)	1105	12.5	13.1	16.1	16.5	20.0	19.4	26.3	26.7	29.7	29.8	26.5	26.5
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
湖沼海域生活環境項目	採水水深			(m)		1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
	全水深			(m)	1109	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	透明度			(m)	1114	.	0.3	.	0.3	.	0.3	.	0.5	.	0.3	.	0.5
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌数			(CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	9.4	9.3	8.3	8.5	6.3	8.4	6.7	7.4	7.3	7.8	6.0	8.7
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						木場潟 / 木場潟中央					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						2／2
17	501- 1	A ハ	2024	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 2	10/ 2	11/13	11/13	12/ 4	12/ 4	1/15	1/15	2/26	2/26	3/13	3/13
	採水時刻					10:01	12:54	10:21	12:55	9:57	12:57	9:51	13:00	10:12	13:08	10:03	12:47
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴	快晴	曇	曇	雨	雨	曇	曇	晴	晴
	気温			(℃)	1104	28.2	27.0	17.2	16.9	10.4	16.7	5.8	6.2	6.8	5.7	16.0	17.0
	水温			(℃)	1105	23.2	23.3	15.2	15.5	11.0	11.7	5.3	5.8	5.4	5.5	9.7	10.3
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
湖沼海域生活環境項目	採水水深			(m)		1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
	全水深			(m)	1109	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	透明度			(m)	1114	.	0.5	.	0.5	.	0.5	.	0.5	.	0.5	.	0.5
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌数			(CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	7.9	7.7	8.0	8.6	10.	9.6	11.	11.	12.	12.	11.	11.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						河北潟 / 大根布放水路前					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1／1
17	504-51	B ロ	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/19	5/20	6/10	7/30	8/19	9/17	10/15	11/14	12/ 9	1/20	2/14	3/10
	採水時刻					9:51	9:59	9:39	9:28	9:29	9:33	9:34	9:49	9:26	9:32	9:42	9:23
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴
	気温			(℃)	1104	16.5	17.1	23.3	28.5	31.5	29.8	23.8	16.0	4.3	4.0	4.8	7.0
	水温			(℃)	1105	16.0	17.8	22.7	27.1	29.4	28.3	20.4	13.9	6.8	5.3	3.7	7.0
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
湖沼海域生活環境項目	採水水深			(m)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	全水深			(m)	1109	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	透明度			(m)	1114	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌数			(CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	9.5	10.	9.2	6.8	9.7	7.3	7.4	10.	9.5	10.	11.	11.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	504- 1	B ロ	2024	0		河北潟 / 河北潟中央	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		6/10	7/30	8/19	9/17	10/15	11/14	12/ 9	1/20	2/14	3/10	/	/
	採水時刻		10:36	10:15	11:06	10:45	10:14	9:03	11:03	13:38	9:15	10:00	:	:
一般項目	天候	1103	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴		
	気温 (℃)	1104	24.0	28.7	32.3	30.2	24.3	15.7	5.8	10.8	4.1	8.8	.	.
	水温 (℃)	1105	22.9	27.0	30.6	28.2	20.9	13.8	6.5	7.9	3.0	7.0	.	.
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層		
湖沼海域	採水水深 (m)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	.	.
	全水深 (m)	1109	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	.	.
	透明度 (m)	1114	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.0	6.9	7.2	8.3	12.	10.	10.	11.	12.	11.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態		

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	504-52	B ロ	2024	0		河北潟 / 森下川河口地先	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	5/20	6/10	7/30	8/19	9/17	10/15	11/14	12/ 9	1/20	2/14	3/10
	採水時刻		8:53	11:05	8:44	8:35	8:25	8:34	8:27	10:51	8:24	8:35	8:35	8:40
一般項目	天候	1103	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴
	気温 (℃)	1104	16.0	17.4	22.2	28.5	30.8	29.5	21.5	17.5	4.0	3.2	3.0	5.2
	水温 (℃)	1105	15.6	19.0	22.8	25.0	29.1	26.0	19.6	13.3	6.5	4.9	2.9	4.8
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
湖沼海域	採水水深 (m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	全水深 (m)	1109	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	透明度 (m)	1114	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3	>0.3
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	9.4	6.8	6.9	6.1	6.2	3.8	7.5	9.6	11.	11.	12.	10.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	加賀沿岸海域 / 加賀市塩屋沖	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	枚目／枚数
17	606- 9	A イ	2024	0						1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		8:26	7:25	7:55	7:54	8:06	7:58	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	快晴	曇	晴	曇	薄曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.7	22.2	28.6	20.4	12.6	10.3	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		10.0	8.7	10.8	9.0	12.8	6.5	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	10.5	9.2	11.3	9.5	13.3	7.0	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.3	7.8	7.4	7.4	8.5	8.7	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	加賀沿岸海域 / 加賀市橋立漁港沖	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	枚目／枚数
17	606- 8	A イ	2024	0						1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		8:53	7:48	8:20	8:19	8:27	8:22	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	曇	晴	曇	薄曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.0	22.3	28.3	20.7	12.9	10.4	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		5.0	6.2	8.2	7.5	5.7	6.5	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	5.5	6.7	8.7	8.0	6.2	7.0	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.4	7.9	7.1	7.4	8.2	8.8	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	加賀沿岸海域 / 新堀川沖	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	枚目／枚数
17	606- 7	A イ	2024	0						1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:06	7:58	8:32	8:31	8:39	8:33	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	曇	晴	曇	薄曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.0	21.7	28.4	20.7	12.7	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		9.5	10.0	10.1	10.2	9.6	9.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	10.0	10.5	10.6	10.7	10.1	9.5	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.3	7.7	7.4	7.3	8.7	8.7	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	加賀沿岸海域 / 小松市安宅新沖	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	枚目／枚数
17	606- 6	A イ	2024	0						1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:24	8:17	8:51	8:49	8:58	8:52	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	晴	晴	曇	薄曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.0	21.8	28.6	21.1	11.7	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		6.1	6.5	7.6	6.6	6.7	5.8	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	6.6	7.0	8.1	7.1	7.2	6.3	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.4	7.6	7.5	7.6	8.5	8.7	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	606- 5	A イ	2024	0		加賀沿岸海域 / 小松市安宅漁港沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:31	8:22	8:58	8:57	9:05	8:58	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	晴	晴	曇	薄曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	13.8	21.7	28.7	20.9	11.8	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深 (m)		7.6	6.1	5.3	6.1	6.3	6.8	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	8.1	6.6	5.8	6.6	6.8	7.3	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.5	7.6	7.5	7.7	8.9	8.7	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	606- 4	A イ	2024	0		加賀沿岸海域 / 能美市根上沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:44	8:33	9:08	9:08	9:16	9:08	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	13.9	22.1	28.6	21.0	11.9	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深 (m)		6.7	7.5	7.5	7.3	7.2	7.8	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	7.2	8.0	8.0	7.8	7.7	8.3	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.6	7.6	7.4	7.4	8.5	8.7	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	606- 3	A イ	2024	0		加賀沿岸海域 / 白山市美川漁港沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:59	8:51	9:26	9:25	9:32	9:23	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	曇	晴	晴	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	13.3	21.8	20.5	21.0	11.8	10.2	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深 (m)		6.0	4.9	4.0	4.7	6.5	7.5	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	6.5	5.4	4.5	5.2	7.0	8.0	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.5	7.4	7.4	7.9	8.5	8.8	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	606- 2	A イ	2024	0		加賀沿岸海域 / 白山市笠間沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		10:12	9:02	9:38	9:37	9:44	9:34	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	曇	晴	曇	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	13.8	22.9	28.4	21.3	11.4	10.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深 (m)		7.4	4.3	4.3	6.7	4.6	7.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	7.9	4.8	4.8	7.2	5.1	7.5	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.6	7.8	7.5	7.8	8.7	8.7	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	606- 1	A イ	2024	0		加賀沿岸海域 / 倉部川沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		10:27	9:15	9:56	9:52	10:00	9:48	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	曇	晴	晴	薄曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	13.8	22.6	28.2	21.4	11.9	10.8	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		7.3	6.9	5.1	7.5	6.0	7.7	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	7.8	7.4	5.6	8.0	6.5	8.2	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.5	7.5	7.5	7.5	8.6	8.6	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	609- 2	A イ	2024	0		金沢沿岸海域 / 金沢市下安原町沖	金沢市 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		10:37	9:20	10:06	10:02	10:10	9:58	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	快晴	晴	曇	晴	晴	薄曇						
	気温 (℃)	1104	14.1	22.8	29.6	20.9	12.3	13.0	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.0	23.4	28.1	21.4	11.9	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		7.0	6.4	5.6	6.6	5.0	7.5	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	7.5	6.9	6.1	7.1	5.5	8.0	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.4	7.0	7.5	7.5	8.4	8.6	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	609- 1	A イ	2024	0		金沢沿岸海域 / 金沢市大野町沖	金沢市 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		10:52	9:42	10:22	10:19	10:24	10:12	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	快晴	晴	曇	晴	晴	薄曇						
	気温 (℃)	1104	15.3	23.1	29.3	21.7	12.6	13.4	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.5	23.2	27.6	20.7	12.1	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		13.5	15.0	14.1	14.3	14.5	14.5	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	14.0	15.5	14.6	14.8	15.0	15.0	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.7	7.0	7.5	7.4	8.4	8.6	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	611- 1	B イ	2024	0		金沢港(丙) / 金沢市金石本町沖	金沢市 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/22	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		10:46	9:35	10:17	10:13	10:19	10:07	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	快晴	晴	曇	晴	晴	薄曇						
	気温 (℃)	1104	14.7	23.1	29.3	21.4	12.8	13.2	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.0	24.0	27.5	21.1	12.0	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		9.0	8.3	10.3	8.8	8.1	8.1	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	9.5	8.8	10.8	9.3	8.6	8.6	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.5	6.9	7.4	7.4	9.0	8.7	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	610- 1	B イ	2024	0		金沢港(乙) 西防波堤出口	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	6/12	8/ 7	10/11	1/18	3/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		11:06	9:50	10:36	10:34	10:33	10:24	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	快晴	晴	曇	晴	快晴	曇						
	気温 (℃)	1104	15.3	24.7	29.0	22.6	9.5	13.0	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.6	23.1	28.8	21.4	10.4	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	7.5	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	8.0	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.6	7.3	7.5	7.5	9.9	8.4	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	601-51	C イ	2024	0		金沢港(甲) 泊地中央	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	5/22	6/12	7/12	8/ 7	9/10	10/11	11/16	12/25	1/18	2/28	3/12
	採水時刻		11:17	7:10	10:01	7:53	10:48	8:59	10:46	6:14	8:16	10:45	6:10	10:35
一般項目	天候	1103	快晴	快晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	快晴	曇	曇
	気温 (℃)	1104	15.8	15.3	24.5	26.2	29.6	32.2	22.5	13.4	4.2	7.9	2.1	13.6
	水温 (℃)	1105	14.7	16.9	20.7	24.1	28.9	29.4	21.2	18.3	11.9	11.0	8.0	10.6
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
湖沼海域	採水水深 (m)		9.3	10.5	11.0	10.3	9.8	11.2	7.9	10.5	8.3	8.7	7.5	9.8
	全水深 (m)	1109	9.8	11.0	11.5	10.0	10.3	11.7	8.4	11.0	8.8	9.2	8.0	10.3
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	13.	6.1	6.9	4.6	6.9	4.5	6.8	8.4	7.9	10.	8.9	7.9
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	601- 1	C イ	2024	0		金沢港(甲) 泊地出口	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/19	5/22	6/12	7/12	8/ 7	9/10	10/11	11/16	12/25	1/18	2/28	3/12
	採水時刻		11:12	7:05	9:58	8:02	10:43	8:52	10:41	6:03	8:10	10:39	6:04	10:30
一般項目	天候	1103	快晴	快晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	快晴	曇	曇
	気温 (℃)	1104	15.6	14.9	24.7	26.2	29.1	31.7	22.3	13.4	5.4	8.1	2.0	13.1
	水温 (℃)	1105	14.3	16.9	23.8	24.6	28.7	30.1	21.2	17.4	8.1	10.0	7.9	10.7
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
湖沼海域	採水水深 (m)		5.0	5.0	4.0	8.1	7.7	7.5	6.8	4.0	7.0	5.9	4.3	6.0
	全水深 (m)	1109	5.5	5.5	4.5	7.6	8.2	8.0	7.3	4.5	7.5	6.4	4.8	6.5
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	9.1	6.8	7.9	5.4	6.1	8.4	7.0	9.0	8.2	9.6	8.8	8.4
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	604- 1	A イ	2024	0		七尾南湾(甲) 南湾中央部	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/27	6/10	8/ 5	10/22	12/13	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		7:49	7:28	7:23	8:29	8:49	8:31	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	曇	曇	曇	曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.3	19.9	28.8	21.5	12.6	9.2	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		11.1	11.2	7.6	8.8	10.9	11.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	11.6	11.7	8.1	9.3	11.4	11.5	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	7.9	7.6	7.0	6.9	8.7	9.4	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	605- 1	B イ	2024	0	七尾南湾(乙) 寿町防波堤内	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	1 ／ 1

	項目		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/27	6/10	8/ 5	10/22	12/13	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		7:40	7:21	7:15	8:21	8:41	8:22	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	曇	曇	曇	曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	16.6	21.9	29.3	20.9	12.9	8.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		2.3	2.0	2.9	2.7	2.3	2.5	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	2.8	2.5	3.4	3.2	2.8	3.0	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	7.5	7.7	6.9	7.4	8.3	9.0	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	605- 2	B イ	2024	0	七尾南湾(乙) 万行防波堤内	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	1 ／ 1

	項目		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/27	6/10	8/ 5	10/22	12/13	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		7:32	7:12	7:07	8:13	8:33	8:14	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	曇	晴	曇	曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	16.0	21.4	29.7	20.9	13.0	9.1	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		3.8	3.8	2.3	3.8	3.8	4.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	4.3	4.3	2.8	4.3	4.3	4.5	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	7.6	7.9	7.0	7.8	8.5	9.1	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	605- 3	B イ	2024	0	七尾南湾(乙) 大田防波堤内	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	1 ／ 1

	項目		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/27	6/10	8/ 5	10/22	12/13	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		7:25	7:06	7:00	8:05	8:27	8:07	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	曇	晴	曇	曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.6	20.1	28.9	20.8	12.5	8.8	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.0	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	7.8	8.0	7.4	5.9	8.7	8.9	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	603- 1	A イ	2024	0	七尾西湾 西湾中央部	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	1 ／ 1

	項目		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/27	6/10	8/ 5	10/22	12/13	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		8:07	7:43	7:41	8:43	9:05	8:48	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	曇	晴	曇	曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	16.0	21.0	29.4	20.8	11.9	8.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		4.3	4.1	4.0	3.7	4.2	3.7	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	4.8	4.6	4.5	4.2	4.7	4.2	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	7.7	7.7	7.2	7.2	8.6	9.2	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	602- 1	A イ	2024	0		七尾北湾 / 北湾中央部	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/27	6/10	8/ 5	10/22	12/13	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		5:26	5:21	5:15	6:08	6:38	6:11	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	曇	曇	曇	曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.0	18.9	28.0	21.7	14.3	8.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		32.3	22.9	33.3	27.2	26.0	29.6	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	32.8	23.4	33.8	27.7	26.5	30.1	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.4	7.8	7.0	7.0	8.2	9.1	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	607- 3	A イ	2024	0		河北沿岸海域 / 内灘町沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/20	6/13	8/25	10/14	1/18	3/24	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		12:37	11:26	12:30	12:25	10:13	10:35	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	曇	快晴	快晴	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.1	23.8	28.1	21.5	11.6	10.8	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		5.5	6.1	5.8	6.0	6.2	6.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	6.0	6.6	6.3	6.5	6.7	6.5	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.8	7.3	7.1	7.8	8.7	9.1	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	607- 2	A イ	2024	0		河北沿岸海域 / かほく市白尾沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/20	6/13	8/25	10/14	1/18	3/24	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		12:19	11:07	12:08	12:09	9:56	9:44	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	曇	快晴	快晴	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.5	24.0	28.4	22.3	11.0	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		4.9	4.2	4.6	4.0	3.9	6.5	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	5.4	4.7	5.1	4.5	4.4	7.0	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.7	7.2	7.2	7.7	8.7	9.1	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	607- 1	A イ	2024	0		河北沿岸海域 / かほく市高松沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/20	6/13	8/25	10/14	1/18	3/24	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		12:03	10:55	11:56	11:53	9:42	9:28	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	薄曇	晴	曇	快晴	快晴	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.5	23.4	28.5	22.0	10.6	10.7	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		3.2	3.3	3.7	3.6	3.6	4.8	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	3.7	3.8	4.2	4.1	4.1	5.3	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.3	7.5	7.3	7.9	8.8	9.2	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608- 1	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 宝達志水町今浜沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/20	6/13	8/25	10/14	1/18	3/24	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		11:50	10:41	11:44	11:39	9:28	9:14	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	晴	曇	快晴	快晴	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.1	22.8	29.1	21.5	10.2	10.7	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		4.7	6.0	5.3	5.8	4.2	6.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	5.2	6.5	5.8	6.3	4.7	6.5	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.5	7.4	7.2	7.9	8.7	8.9	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608- 2	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 宝達志水町出浜沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/20	6/13	8/25	10/14	1/18	3/24	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		11:40	10:34	11:34	11:29	9:19	9:04	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	晴	曇	快晴	快晴	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.3	22.8	28.8	21.7	11.6	10.7	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		3.2	3.5	3.9	3.8	5.5	6.6	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	3.7	4.0	4.4	4.3	6.0	7.1	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.5	7.7	7.1	7.7	8.7	9.3	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608- 3	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 羽咋市千里浜沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/20	6/13	8/25	10/14	1/18	3/24	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		11:28	10:17	11:22	11:15	9:06	8:52	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	薄曇	晴	曇	快晴	快晴	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.3	22.8	28.8	22.1	11.0	10.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		5.3	5.5	5.3	5.6	5.0	4.8	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	5.8	6.0	5.8	6.1	5.5	5.3	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.6	7.4	7.1	7.7	8.8	9.0	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608- 4	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 志賀町高浜沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/20	6/13	8/25	10/14	1/18	3/24	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		10:50	9:40	10:49	10:41	8:33	8:21	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	薄曇	晴	曇	快晴	快晴	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.5	23.2	29.1	21.6	10.4	10.2	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		4.5	4.7	4.8	4.5	6.1	5.5	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	5.0	5.2	5.3	5.0	6.6	6.0	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.6	7.6	7.4	7.6	8.6	9.0	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608- 5	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 志賀町福浦灯台沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/20	6/13	8/25	10/14	1/18	3/24	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		10:21	9:13	10:19	10:15	8:05	7:42	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	曇	快晴	快晴	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.0	23.7	29.5	21.6	11.6	10.2	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		12.5	13.5	13.2	12.8	13.0	13.7	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	13.0	14.0	13.7	13.3	13.5	14.2	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	9.1	7.9	7.2	7.6	8.6	9.1	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608- 6	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 輪島市門前町鹿磯沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/20	6/13	8/25	10/14	1/18	3/24	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:08	7:57	9:09	9:08	7:00	6:36	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	曇	晴	快晴	曇						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.1	23.0	29.1	21.9	11.4	10.3	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		14.5	17.2	17.6	16.2	18.3	17.7	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	15.0	17.7	18.1	16.7	18.8	18.2	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.0	7.8	6.9	7.7	8.6	8.8	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608- 7	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 輪島市町野町大川沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/30	6/19	8/22	10/27	1/18	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		6:19	9:09	5:52	6:00	6:30	7:07	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	快晴	曇	曇	薄曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.3	22.8	27.7	20.5	10.8	9.7	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		9.6	10.9	12.5	13.5	13.8	13.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	10.1	11.4	13.0	14.0	14.3	13.5	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.8	7.4	6.6	7.5	8.9	8.9	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608- 8	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 珠洲市三崎町寺家沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/30	6/19	8/22	10/27	1/18	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		7:25	10:14	7:00	7:10	7:48	8:13	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	快晴	曇	晴	薄曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.1	23.1	28.1	20.4	10.1	9.3	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		20.3	19.9	22.9	20.3	26.1	26.5	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	20.8	20.4	23.4	20.8	26.6	27.0	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.6	7.3	6.5	7.4	8.9	9.6	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608- 9	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 能登町布浦沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/30	6/19	8/22	10/27	1/18	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		8:10	11:19	8:01	8:08	8:24	10:34	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	快晴	曇	曇	薄曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.6	21.4	27.7	21.0	10.2	9.1	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		32.0	30.8	32.0	32.3	32.5	29.7	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	32.5	31.3	32.5	32.8	33.0	30.2	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.4	7.6	6.9	7.5	8.8	9.3	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608-10	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 能登町市之瀬沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/30	6/19	8/22	10/27	1/18	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:46	12:52	9:38	9:39	9:48	12:28	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	快晴	晴	晴	薄曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.2	22.2	28.7	21.2	9.7	10.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		12.3	11.1	12.8	10.3	10.5	13.3	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	12.8	11.6	13.3	10.8	11.0	13.8	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.7	7.4	6.4	7.5	8.9	9.0	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608-11	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 能登町越坂沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/30	6/19	8/22	10/27	1/18	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:40	12:47	9:32	9:34	9:42	12:20	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	快晴	晴	晴	薄曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.1	22.5	29.0	21.2	9.9	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		10.1	10.4	13.5	8.0	10.2	14.6	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	10.6	10.9	14.0	8.5	10.7	15.1	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.3	7.8	6.3	7.6	8.9	9.0	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	608-12	A イ	2024	0		能登半島沿岸海域 / 能登町藤波沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/30	6/19	8/22	10/27	1/18	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:01	12:14	8:56	9:00	9:06	11:38	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	快晴	晴	晴	薄曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.1	21.8	29.1	21.2	10.1	9.1	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		34.8	26.3	27.1	26.8	21.0	21.2	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	35.3	26.8	27.6	27.3	21.5	21.7	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.6	7.6	6.4	7.5	8.5	9.0	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
						能登半島沿岸海域 / 穴水町前波沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1
17	608-13	A イ	2024	0				

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/27	6/10	8/ 5	10/22	12/13	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		5:51	5:42	5:35	6:30	7:00	6:35	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	曇	曇	曇	曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	13.3	18.9	28.0	21.5	15.0	9.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		23.9	22.9	22.7	23.3	23.7	20.8	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	24.4	23.4	23.2	23.8	24.2	21.3	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.5	7.8	7.1	7.6	8.0	8.7	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
						能登半島沿岸海域 / 七尾市庵町17号防波堤沖	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター	1 ／ 1
17	608-14	A イ	2024	0				

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/27	6/10	8/ 5	10/22	12/13	3/ 9	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		6:36	6:24	6:18	7:19	7:42	7:20	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	曇	曇	曇	曇	晴						
	気温 (℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	14.4	19.2	28.6	21.4	15.2	8.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
湖沼海域	採水水深 (m)		13.3	13.3	14.0	12.9	15.1	12.8	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	13.8	13.8	14.5	13.4	15.6	13.3	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205												
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	8.5	8.1	6.7	7.3	7.9	8.9	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						