

8月4日からの大雨による被害等の状況について（第24報）
【令和4年8月24日11時00分現在】

石川県危機管理監室危機対策課

I 8月4日からの大雨による被害等の状況について

1 被害の状況（人的・建物被害）

市町名	人的被害(人)				住家被害(棟)					非住家被害(棟)	
	死者	行方不明者	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
			重傷	軽傷							
金沢市						1	3	4	20		1
小松市			1	6		1	11	279	988		
加賀市					1	2					
白山市								13	64		
能美市								24	82		
野々市市									2		
川北町							1				
計			1	6	1	4	15	320	1,156		1

2 ライフラインの状況

- ・電気関係：1, 431戸で停電発生、4日中に復旧済み
- ・水道関係（上水）：2市1町15地区（489戸）で断水 → 仮復旧済み（8/15）
 - 小松市：上麦口町、麦口町、中ノ峠町、嵐町（61戸）
 - 白山市：尾添（39戸）
 - 広瀬町（旧鳥越）、瀬木野町（旧鳥越）、河合町（旧鳥越）（191戸）
 - 三ツ瀬町（旧鳥越）（2戸）
 - 釜清水町（旧鳥越）（56戸）
 - 仏師ヶ野町（旧鳥越）（7戸）
 - 下吉野（旧吉野谷）（94戸）
 - 河内町久保（5戸）
 - 河内町板尾（17戸）
 - 津幡町：上藤又（17戸）
- ・水道関係（下水）小松市、白山市で被害あり、復旧済み
- ・ガス関係（都市ガス）：被害なし
（LPガス）：流出等の被害なし
- ・通信関係（固定電話）：白山市内一部（中宮温泉地区）通話不能（土砂崩れによる断線）
→復旧済み
- ・通信関係（携帯電話）：
 - ・ドコモ：白山市内一部（中宮温泉地区）通話不能（土砂崩れによる断線）応急復旧済み
 - ・ソフトバンク、KDDI：白山市内一部（中宮温泉地区）（土砂崩れによる断線）復旧済み

3 避難所の開設状況

市町名	開設数（箇所）	避難者数（人）	備考
金沢市	0	0	5日18時00分閉鎖
七尾市	0	0	4日20時00分閉鎖
小松市	0	7	避難所：6日16時30分閉鎖 避難者：市内のホテルに避難中
加賀市	0	0	4日23時30分閉鎖
白山市	0	0	5日 7時40分閉鎖
能美市	0	0	8日17時30分閉鎖
野々市市	0	0	4日17時30分閉鎖
川北町	0	0	4日18時10分閉鎖
計	0	7	

4 避難指示等の状況

(1) 緊急安全確保

- ・小松市：4日12時00分（全域）→4日18時40分避難指示に切替
- ・白山市：4日13時00分（15地区）→5日7時40分解除

(2) 避難指示

- ・金沢市：4日 7時20分 →5日10時15分解除
- ・七尾市：4日14時30分 →4日19時40分解除
- ・小松市：4日 6時15分 →5日 8時15分解除
- ・白山市：4日 6時40分 →5日 7時40分解除
- ・能美市：4日 6時40分 →5日16時45分解除
- ・川北町：4日12時45分 →4日17時30分解除

(3) 高齢者等避難

- ・加賀市：4日15時00分 →4日23時30分解除

5 災害対策本部の設置

- ・石川県：4日12時00分設置
- ・金沢市：4日 7時20分設置 →17日9時 災害対策本部準備室 解散
- ・加賀市：4日17時30分設置 →4日23時30分解散
- ・小松市：4日 6時15分設置
- ・白山市：4日12時00分設置 →5日7時40分解散
- ・能美市：4日 6時40分設置
- ・野々市市：4日 9時20分設置 →4日19時56分解散
- ・川北町：4日11時00分設置 →4日19時40分解散

6 消防の広域応援状況

- ・4日 小松市消防本部の要請を受け、金沢市消防局・かほく市消防本部・津幡町消防本部・白山野々市広域消防本部が、小松市中ノ峠等において救出救助活動を実施

7 自衛隊関係

- ・4日13時00分 県から自衛隊に人命救助に係る災害派遣要請
- ・5日 避難完了により撤収

8 災害救助法の適用

- ・ 6市1町（金沢市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市、川北町）

9 その他の被害情報・復旧対応状況

- ・ 道路関係：【県管理道路】 路肩及び法面崩壊等 17路線83件

（うち通行止め 5路線）※印箇所

- ※（国）416号、※（主）岩間一里野線
- ※（一）布橋出合線、※（一）倉谷土清水線
- ※（一）鍋谷寺島線
- （主）丸山加賀線
- （国）157号、（主）小松鳥越鶴来線
- （国）360号、（主）寺島小松線
- （主）金沢小松線、（主）小松辰口線
- （一）内尾口直海線、（一）阿手尾小屋線
- （一）和気寺井線、（一）大野八幡線
- （主）押水福岡線

- ・ 河川関係：【県管理河川】 決壊 1河川 2件（鍋谷川）

応急復旧完了(8/12)

護岸損壊等 18河川 115件

合計 18河川 117件

- （津上川、仏大寺川、内川、浅野川、鍋谷川、館谷川、大日川、堂川、直海谷川、光谷川、郷谷川、粟津川、那谷川、日用川、手取川、梯川、向瀬川、大聖寺川）

※津上川で20日大雨による仮設土のうが一部損傷（22日～対応中）

- ・ 砂防関係：護岸損壊 7件（江津川、大道谷川）

- ・ 公園関係：施設損壊 2件（手取公園美し河原園地 多目的広場一部損壊
木場潟公園 浄化槽設備故障）

→現在、公共土木施設の本復旧に向け、現地測量、設計を実施中

- ・ 自然公園関係：医王山県立自然公園の登山道法面崩壊

→崩壊当日(8/16)の当該登山道の利用者なし

- ・ 農業関係：

項目		金沢市	小松市	白山市	能美市	野々市市	津幡町	計
ため池	決壊		1					1
揚水機	故障		7		1			8
頭首工	破損・流出	1	11	3	8			23
農道	崩壊	28	11	8	2		3	52
	土砂流入	8	4	3				15
水路	破損・崩壊	20	37	6	7	1		71
	土砂埋塞	31	58	6	3			98
農地	法面崩壊	24	60	5	5		5	99
	土砂流入	15	10	15	15			55

- ・ 小松市の排水ポンプ停止（1件）応急対応済み

- ・ 北陸電力白山発電所の水路壁が倒壊（1箇所）応急対応済み

- ・ 7市町（金沢市、小松市、加賀市、白山市、能美市、川北町、津幡町）の農地（水稲、園芸）の一部が冠水
- ・ J A小松市中海カントリー（乾燥貯蔵施設）などの共同利用施設が一部浸水や落雷被害 5件（小松市5件）
- ・ 農業用機械浸水（小松市、白山市）
- ・ 鳥獣被害防止施設（侵入防止柵）の一部破損7箇所（金沢市1箇所、小松市3箇所、能美市3箇所）
- ・ 畜産関係：
 - ・ 能美市の蜜蜂巣箱流失 3群（12箱）
 - ・ 辰口放牧場（能美市）草地法面一部崩落 1件
- ・ 森林関係：

項 目		金沢市	小松市	加賀市	白山市	能美市	津幡町	計
林道	法面崩落	1	14	1	17	11	1	45
	路肩崩落	41	22		46	33		142
	土砂堆積	150	3		21			174
土砂流出		3			16			19
山腹崩落			3		1	2		6

- ・ 白山白川郷ホワイトロード 通行止め
 - ⇒道路損壊 1箇所
 - 土砂堆積 1箇所
- ・ 林業試験場（樹木公園）
 - 園路の一部が洗掘・土砂堆積、芝生広場の側壁崩壊
- ・ 林業試験場（ウッドセンター）
 - 敷地内の一部に土砂流入
- ・ 林産施設及び林産物（わさび）
 - ⇒わさび栽培施設（倉庫、給水施設等）の被害3件、及び生産物（わさび）の被害5件（詳細確認中）
- ・ 水産関係：
 - ・ 水産総合センター（内水面水産センター）
 - 取水口が土砂により埋没、取水ポンプ等停止、導水路崩落など
 - ⇒ヤマメ親魚2,200尾が死亡
 - ・ 水産総合センター（美川事業所）
 - ⇒取水ポンプ停止、ばっ気水槽破損、事務所棟などで屋根破損
 - ・ 白山市内の養殖施設① 取水口が土砂で埋没し、取水ポンプ停止
 - ⇒イワナ約5千尾、ヤマメ約2千尾が死亡
 - ・ 白山市内の養殖施設② 取水ポンプ停止、導水管破損、土砂流入
 - ⇒イワナ約90千尾が死亡
 - ・ 小松市内の養殖施設③ 水路の破損及び水槽内に土砂が流入
 - ⇒イワナ約40千尾、ヤマメ約30千尾が流出及び死亡
 - ・ 安宅漁港の荷捌き施設（県漁協管理）
 - ⇒漁協施設全体が浸水（復旧完了）
 - ・ 漁業用倉庫（漁業者個人管理）
 - ⇒25棟が浸水し、冷蔵庫等が停止（詳細確認中）

被災農林業者の相談に対応するため、8月8日より南加賀、石川、県央の各農林総合事務所に相談窓口を設置

⇒夜間、土日等の相談についても対応

- ・航空関係：【小松空港】国際線の旅客搭乗橋のエレベーターが浸水のため故障（1基）→現在、国際線運休中のため運用上支障なし
- ・路線バス関係：小松市の一部で迂回運行
- ・教育関係施設：教員総合研修センターの敷地内斜面の一部が崩落し、土砂が金沢市道に流出、市道通行止め
→9日に土砂撤去、通行止め解除
- ・文化関係施設：
 - ・白山ろく民俗資料館の長坂家（県指定有形民俗文化財）および隣接の小屋が床下浸水、蔵の壁面が一部破損、川沿いの柵が30m程度流失、敷地裏山が小規模崩落
 - ・杉原家（県指定有形文化財）2階内壁が雨染みで一部剥離
→被災施設は修理準備中、被災施設を除き8/6に営業再開
 - ・国指定史跡鳥越城跡附二曲城跡（白山市）において斜面崩落が複数箇所発生
→白山市で復旧作業に向けて調査中
 - ・金沢湯涌江戸村（金沢市）内にある国指定重要文化財旧松下家及び県指定有形文化財旧山川家において屋根の雨漏りが発生
→金沢市で応急処置済み、復旧作業に向けて調査中
 - ・国指定史跡辰巳用水附土清水塩硝蔵跡（金沢市）において隧道管理通路上部の斜面が崩落、護岸石積みが欠損
→金沢市で応急措置を実施し、復旧作業に向けて調査中
 - ・国指定史跡能美古墳群の一つ和田山古墳群（能美市）において斜面が崩落
→能美市で復旧作業に向けて調査中
- ・スポーツ関係施設：木場潟カヌー場のカヌーポート乗り入れ用棧橋が破損
→棧橋の修繕が完了、8/10に営業再開
白山一里野シャンツエの敷地内に多量の岩、倒木、泥等が流れ出てジャンプ台の滑走路、フェンス、階段などが広範囲で破損 →復旧作業に向けて調査中
- ・児童関係施設
 - 小松市：床上浸水2件（2階部分や近隣施設等を活用し、サービス提供）、雨漏り5件、床下浸水2件
 - 能美市：雨漏り1件、火災報知器の故障1件、床下浸水1件
 - 金沢市：雨漏り1件
 - 白山市：断水1件→復旧済み
 - 野々市市：床下浸水1件
- ・医療関係施設：小松市で浸水被害2件
- ・高齢者関係施設：
 - 白山市：施設内に泥水が流入し、ボイラー室が浸水の上、断水
→断水復旧済み
 - 小松市：床上浸水8件、（うち2件は浸水によりエレベーター故障→復旧済み）、
→うち2件で他施設へ一部の入所者が一時避難したものの、再開
うち1件で近隣の建物を活用し、サービス提供
床下浸水1件、雨漏り1件
給湯器・自家発電設備故障1件→復旧済み
エレベーター故障1件→復旧済み

能美市：床上浸水 1 件、雨漏り 2 件（うち 1 件は玄関天井が一部剥離）
 ※対象となる施設では社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金を活用予定

- ・ 障害者関係施設：小松市の施設で床下浸水 1 件
- ・ 薬局：小松市で床上浸水 4 件、床下浸水 1 件
- ・ 事業所関係（工場、店舗等）被害あり 262 件

市町	件数	被害内容
小松市	<u>179</u>	浸水： <u>145</u> 、雨漏り： <u>11</u> など
加賀市	1	火災：1
白山市	<u>32</u>	浸水： <u>22</u> 、通行止めによる営業停止： <u>3</u> など
能美市	<u>38</u>	浸水： <u>28</u> 、雨漏り： <u>2</u> 、火災： <u>1</u> など
川北町	12	浸水： <u>5</u> など
計	<u>262</u>	

※災害救助法適用に伴う支援（8/5～）

- ・ 特別相談窓口の設置（商工会議所、商工会、信用保証協会等）
- ・ 災害復旧貸付の実施（日本政策金融公庫）
- ・ セーフティネット保証 4 号の適用
- ・ 既往債務の返済条件緩和等の対応
- ・ 小規模企業共済災害時貸付の適用
- ・ 保健休養林：県民の森の園路の一部に土砂が流入し通行不可
→土砂撤去済み
- ・ 災害廃棄物処理関係

市町	設置日時	仮置場設置場所	閉鎖
小松市	7日9時	こまつドーム	9月11日予定
白山市	6日9時	白山郷体育館駐車場	9日17時
	→今後は要請のある町内会毎に収集		
能美市	5日14時	・ 根上フラワーセンター駐車場 ・ 九谷陶芸村駐車場 ・ 物見山運動公園駐車場	7日16時
	11日	物見山運動公園駐車場	11日
	→今後は美化センター埋立処分場で受入		

- ・ 8月12日より義援金の募集を開始（日赤、共同募金会と連携して実施）
→8月21日時点での県受付額：3,303,703円

10 災害ボランティアの活動状況

8月23日17時30分時点

市町	延活動者数	延活動件数
小松市	<u>3,873</u> 人	<u>598</u> 件
白山市	394人	34件
能美市	608人	154件

主な活動内容：泥出し、家具等の撤去

→白山市、能美市は支援活動に一定の目途がついたため現地事務所を閉所

II 8月16日からの大雨による被害等の状況について

1 被害の状況（人的・建物被害）

市町名	人的被害(人)				住家被害(棟)					非住家被害(棟)	
	死者	行方不明者	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
			重傷	軽傷							
輪島市							2		1		
穴水町									1		
合計							2		2		

2 避難所の開設状況

- ・金沢市 33箇所 避難者数 0人 →17日 9時00分閉鎖
- ・珠洲市 10箇所 避難者数 0人 →18日13時20分閉鎖
- ・輪島市 14箇所 避難者数 0人 →18日14時50分閉鎖
- ・小松市 5箇所 避難者数 0人 →17日 8時15分閉鎖
- ・加賀市 1箇所 避難者数 0人 →17日 6時00分閉鎖
- ・能美市 3箇所 避難者数 0人 →17日 8時40分閉鎖
- ・穴水町 5箇所 避難者数 0人 →18日 8時00分閉鎖
- ・志賀町 1箇所 避難者数 0人 →18日11時40分閉鎖

3 避難指示等の状況

(1) 避難指示

- ・輪島市：17日 5時55分（門前など3地区）→18日14時50分解除
- ・珠洲市：18日 6時25分（土砂災害警戒区域）→18日13時20分解除
- ・穴水町：17日 7時20分（全域）→18日8時00分解除

(2) 高齢者等避難

- ・珠洲市：17日 18時25分（土砂災害警戒区域）
→18日6時25分 避難指示に切替
- ・能美市：16日17時30分（鍋谷町など6地区）→17日8時40分解除

4 災害対策本部の設置

- ・輪島市：17日 5時30分設置 →18日14時50分解散
- ・穴水町：17日 6時30分設置 →18日8時00分解散

5 その他の被害情報・復旧対応状況

- ・道路関係：【県管理道路】 通行止め2路線（2箇所）
片側交互通行1路線1箇所
（主）深谷中浜線 志賀町笹波地内（道路損壊）
（主）穴水刃地線 穴水町越渡～輪島市門前町江崎
→仮復旧済み（8/18） 片側交互通行へ変更
輪島市門前町江崎～飯川谷（道路損壊）
- ・河川関係：【県管理河川】 護岸損壊 1河川（八ヶ川）
- ・砂防関係：がけ崩れ（輪島市1件）（17日 崩土除去、シート敷設完了）

- ・ 路線バス関係：白山市の一部区間で迂回運行
- ・ 農業関係：
 - ・ 農地（水稲）の一部が浸水、土砂流入（輪島市、穴水町）
 - ・ 地すべり防止区域内の人家裏山崩壊（輪島市2件）応急対応済み
 - ・ 農道
 - 崩壊 8件（輪島市2件、志賀町5件、穴水町1件）
 - 土砂流入1件（輪島市1件、）
 - ・ 水路
 - 破損・崩壊 14件（輪島市1件、志賀町7件、穴水町3件、
能登町3件）
 - 土砂埋塞7件（輪島市7件）
 - ・ 農地
 - 法面崩壊 23件（輪島市15件、志賀町3件、穴水町3件、
能登町2件）
- ・ 森林関係：
 - ・ 山腹崩落1件（穴水町1件）土砂撤去済み
- ・ 障害者関係施設：穴水町の施設（相談支援事業所）で床上浸水1件
→18日に再開
- ・ 医療関係施設：穴水町の診療所で浸水被害1件

Ⅲ 8月20日からの大雨による被害等の状況について

1 被害の状況（人的・建物被害）

市町名	人的被害(人)				住家被害(棟)					非住家被害(棟)	
	死者	行方不明者	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
			重傷	軽傷							
七尾市								12	11		
小松市									9		
羽咋市									6		
志賀町									2		
中能登町									16		
計								12	44		

2 避難所の開設状況

- ・七尾市 14箇所 → 21日 7時00分閉鎖
- ・小松市 1箇所 → 21日 7時50分閉鎖
- ・輪島市 3箇所 → 21日 7時00分閉鎖
- ・羽咋市 1箇所 → 20日 18時30分閉鎖
- ・白山市 9箇所 → 20日 20時30分閉鎖
- ・志賀町 2箇所 → 21日 7時15分閉鎖
- ・中能登町 3箇所 → 21日 8時30分閉鎖
- ・能登町 15箇所 → 21日 7時00分閉鎖

3 避難指示等の状況

避難指示

- ・七尾市：20日 12時50分（南大呑など9地区） → 20日 23時40分解除
- ・小松市：21日 1時20分（中海、西尾） → 21日 7時50分解除
- 1時40分（鵜川など3地区） → 21日 7時50分解除
- ・輪島市：20日 15時50分（大屋など3地区） → 21日 7時00分解除
- ・志賀町：20日 12時00分（下甘田など3地区） → 21日 7時15分解除
- ・能登町：20日 16時16分（全域） → 21日 7時00分解除

4 災害対策本部の設置

- ・輪島市：20日 15時50分設置 → 21日 7時00分解散
- ・志賀町：20日 12時00分設置 → 21日 7時15分解散
- ・中能登町：20日 16時35分設置 → 21日 8時30分解散
- ・能登町：20日 13時00分設置 → 21日 9時30分解散

5 その他の被害情報・復旧対応状況

・道路関係：【県道】通行止め 1路線 1箇所

（一）瀬領栗津線 小松市瀬領町 道路損壊

片側交互通行 3路線 3箇所

（一）久川馬場線 輪島市門前町滝町 路肩崩壊の恐れ

（一）羽咋田鶴浜線 羽咋市千路町 路肩崩壊

（国）360号 小松市嵐町 路肩崩壊

※県管理施設の詳細な被害状況は、調査中

・農業関係： ・頭首工

破損 1件（七尾市1件）

・ため池

堤防崩落 1件（七尾市1件）応急対応中

・農道

崩壊 10件（七尾市7件、中能登町2件、津幡町1件）

土砂流入 7件（七尾市7件）

・水路

破損・崩壊 3件（七尾市1件、中能登町2件）

土砂埋塞 15件（七尾市14件、中能登町1件）

・農地

法面崩壊 12件（七尾市9件、羽咋市1件、津幡町2件）

土砂流入 2件（七尾市1件、津幡町1件）

・森林関係： ・山腹崩落 1件（七尾市1件）

・文化関係施設： 県七尾美術館の敷地内において、直径2m超・深さ2m程度の
陥没が発生

→来場者が近づかないよう囲いをし、施設は通常通り営業

・事業所関係被害あり 1件（小松市）