

令和5年奥能登地震による被害等の状況について（第53報）  
 【令和5年6月22日13時00分現在】

1 被害の状況（人的・建物被害）

※前回の被害報から変更のあった部局のみ記載  
 （変更点に下線）

市町名	人的被害(人)					住家被害(棟)						非住家被害(棟)	
	死者	行方不明者	負傷者		小計	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	小計	公共建物	その他
			重傷	軽傷									
金沢市								1			1		
輪島市								1			1		
珠洲市	1		2	44	47	36	<u>250</u>	<u>969</u>			<u>1255</u>		<u>405</u>
能登町				1	1			27			27		1
計	1		2	45	48	36	<u>250</u>	<u>998</u>			<u>1284</u>		<u>406</u>

※簡易調査によるものであり、改めて精査が必要

## 2 地震の概要

### ①令和5年5月5日14時42分発生地震

(1) 震源地 石川県能登半島沖 (震源の深さ 約12km)

(2) 地震の規模 マグニチュード6.5

(3) 県内の震度 (震度4以上が観測された市町)

[震度6強] 珠洲市

[震度5強] 能登町

[震度5弱] 輪島市

[震度4] 金沢市・七尾市・小松市・羽咋市・かほく市・能美市・志賀町・中能登町・穴水町

### ②令和5年5月5日21時58分発生地震

(1) 震源地 石川県能登半島沖 (震源の深さ 約14km)

(2) 地震の規模 マグニチュード5.9

(3) 県内の震度 (震度4以上が観測された市町)

[震度5強] 珠洲市

[震度5弱] 能登町

[震度4] 七尾市・輪島市・穴水町

### ③5月5日以降、県内で最大震度3以上を観測した地震の回数

[震度6強] 1回 [震度5強] 1回 [震度4] 5回 [震度3] 11回

## 3 災害対策本部の設置

- ・石川県：5月5日14時42分設置
- ・珠洲市：5月5日14時42分設置
- ・能登町：5月5日14時42分設置 →5月31日15時00分解散
- ・輪島市：5月6日11時30分設置 →5月22日10時00分解散

## 4 避難所の開設状況

市町名	開設数(箇所)	避難者数(人)	避難者数(人) (参考:前日22時時点)	備考
輪島市	0	0	0	最大3箇所設置7人避難 7日9時40分閉鎖
珠洲市	0	0	0	最大20箇所設置254人避難 20日8時00分閉鎖
能登町	0	0	0	最大3箇所設置21人避難 6日6時40分閉鎖
計	0	0	0	

## 5 災害救助法の適用

- ・5月5日、2市1町（珠洲市、輪島市、能登町）に適用

## 6 被災者生活再建支援法の適用

- ・5月12日、珠洲市に適用

## 7 その他

珠洲市からの要請(5/7)により

- ・簡易ベッド 300個、段ボール間仕切り 150個 を支援

## ○道路関係

### 【県管理道路】

1 0 路線 8 8 箇所 で法面崩壊や路面段差等の被害

(通行止め) 0 箇所

(片側交互通行) 8 箇所

- ・国道 2 4 9 号 珠洲市大谷町地内にて落石の恐れ
- ・ // 珠洲市真浦町地内にて落石
- ・ // 輪島市町野町大川地内にて路面の亀裂拡大
- ・ (主) 折戸飯田線 珠洲市正院町飯塚地内にて落石
- ・ (主) 大谷狼煙飯田線 珠洲市三崎町寺家地内にて路面崩壊の恐れ
- ・ (主) 珠洲里線 珠洲市若山町地内にて法面崩壊の恐れ
- ・ (一) 大屋杉山線 珠洲市三崎町地内にて路面の亀裂
- ・ (一) 高屋出田線 珠洲市若山町鈴内地内にて法面崩壊

### 【市町道】

(通行止め) 2 箇所 (全箇所迂回路有)

- ・市道 7 3 号線 珠洲市宝立町地内 (ほか 1 箇所)

【6月22日13:00現在】

- 河川関係：【重要水防箇所】異常なし  
【その他河川】二級河川粟津川、飯（ま）川など16河川40箇所護岸損壊
  
- 港湾関係：飯田港の7箇所路面沈下などの被害
  
- 住宅関係
  - ・応急危険度判定 危険361棟、要注意689棟、問題なし1,667棟 計2,717棟（11日完了）
  - ・災害救助法に基づく住宅の応急修理の受付を5月10日から開始（5月5日に遡って適用）  
窓口：珠洲市・輪島市・能登町
  - ・応急仮設住宅：珠洲市に16戸建設（6月22日完成）